

**B 1000 – sl**

**Gonilo**

Priročnik z navodili za montažo

**NORD®**  
DRIVESYSTEMS



## Branje dokumenta in shranjevanje za poznejšo uporabo

Skrbno preberite ta dokument, preden začnete delati z napravo in napravo zaženete. Obvezno upoštevajte navodila v tem dokumentu. To je pogoje za nemoteno in varno delovanje ter izpolnjevanje morebitnih garancijskih zahtevkov.

Če v tem dokumentu ne najdete odgovorov na svoja vprašanja glede ravnanja z napravo ali če potrebujete dodatne informacije, stopite v stik s podjetjem Getriebbau NORD GmbH & Co. KG.

Nemška različica tega dokumenta je izvorni dokument. Vedno je merodajan nemški dokument. Če je ta dokument na voljo v drugih jezikih, so to prevodi izvornega dokumenta.

Ta dokument shranite v bližini naprave, da bo vedno dostopen.

Za napravo uporabljajte različico te dokumentacije, ki velja v času dobave. Trenutno veljavna različica dokumentacije je na voljo na spletnem mestu [www.nord.com](http://www.nord.com).

Upoštevajte tudi sledečo dokumentacijo:

- katalogi za gonila,
- dokumentacija za elektromotor,
- dokumentacija za vgrajene ali priložene komponente

## Dokumentacija

Oznaka: **B 1000**  
Mat. št.: **6052833**  
Serija: Gonila in motorna gonila  
Tipska vrsta:  
Tipi gonil: **Gonila s čelnim zobnikom**  
**Gonila s čelnim zobnikom NORDBLOC**  
**Gonila s čelnim zobnikom Standard**  
**Ploska gonila**  
**Stožčasta gonila**  
**Polžna gonila s čelnim zobnikom**  
**Polžna gonila MINIBLOC**  
**Polžna gonila UNIVERSAL**

## Seznam izvedb

| Naslov,<br>datum                    | Št. naročila /<br>izvedbe | Opombe  |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
|                                     | Interna koda              |   |
| <b>B 1000,</b><br>februar 2013      | <b>6052833 / 0713</b>     | -   |
| <b>B 1000,</b><br>september<br>2014 | <b>6052833 / 3814</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Splošne korekcije</li> </ul>   |
| <b>B 1000,</b><br>april 2015        | <b>6052833 / 1915</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novi tipi gonil SK 10382.1 + SK 11382.1</li> </ul>   |
| <b>B 1000,</b><br>marec 2016        | <b>6052833 / 0916</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Splošne korekcije</li> <li>Nova stožčasta gonila SK 920072.1 + SK 930072.1</li> </ul>  |
| <b>B 1000,</b><br>september<br>2016 | <b>6052833 / 3816</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Splošne korekcije</li> <li>Nova gonila s čelnim zobnikom SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1</li> </ul>                                       |
| <b>B 1000,</b><br>junij 2018        | <b>6052833 / 2518</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Splošne korekcije</li> <li>Nova ploska gonila SK 0182.1, SK 0282.1, SK 1282.1, SK 1382.1</li> <li>Nova polžna gonila SK 02040.1</li> </ul>                 |
| <b>B 1000,</b><br>december<br>2018  | <b>6052833 / 5018</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Splošne korekcije</li> <li>Obnova varnostnih opozoril in napotkov</li> <li>Nova gonila s čelnim zobnikom NORDBLOC SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1</li> </ul> |
| <b>B 1000,</b><br>oktober<br>2019   | <b>6052833 / 4419</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Splošne korekcije</li> <li>Dopolnitev GRIPMAXX™ (opcija M)</li> </ul>  |

| Naslov,<br>datum                    | Št. naročila /<br>izvedbe | Opombe  |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
|                                     |                           | Interna koda  |
| <b>B 1000,</b><br>september<br>2021 | <b>6052833 / 3921</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uredniška revizija</li> <li>Splošne korekcije in dopolnila</li> </ul>  |
|                                     | 32551                     |   |
| <b>B 1000,</b><br>Julij 2022        | <b>6052833 / 2822</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spremenjene maksimalne mase motorja</li> </ul>   |
|                                     | 34343                     |   |
| <b>B 1000,</b><br>Julij 2023        | <b>6052833 / 3023</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Splošne korekcije</li> <li>Spremenjeni varnostni napotki</li> <li>Dopolnjeni tipi v tabeli maksimalno dovoljenih mas motorja: SK 9xxx.1 in SK 1382.1</li> <li>Spremenjena maziva</li> <li>Prilagojeno dolgoročno skladiščenje</li> </ul> |
|                                     | 36228                     |   |
| <b>B 1000,</b><br>junij 2024        | <b>6052833 / 2424</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Splošne korekcije</li> <li>Dopolnilo k tipom gonil SK 1282.1 GJL, SK 1382.1 in SK 1382.1 GJL</li> <li>Dopolnjeni tipi v tabeli maksimalno dovoljenih mas motorja: SK 971.1 in SK 1071.1</li> <li>Spremenjena maziva</li> </ul>           |
|                                     | 38062                     |   |

Tabela 1: Seznam izvedb B 1000

## Avtorske pravice

Ta dokument je sestavni del tukaj opisane naprave, za vsakega uporabnika, v ustrezeni obliki.  
Prepovedana je kakršnakoli predelava, sprememba in tudi uporaba dokumentov v druge namene.

## Izdajatelj

### **Getriebebau NORD GmbH & Co. KG**

Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • <http://www.nord.com>

Tel. +49 (0) 45 32 / 289-0 • Faks. +49 (0) 45 32 / 289-2253

**Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group**



## **Kazalo**

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Varnostna opozorila.....</b>                                    | <b>11</b> |
| 1.1      | Pravilna namenska uporaba .....                                    | 11        |
| 1.2      | Ne izvajajte sprememb.....   | 11        |
| 1.3      | Izvajanje pregledov in vzdrževalnih del.....                       | 11        |
| 1.4      | Usposobljenost osebja.....   | 11        |
| 1.5      | Varnost pri določenih dejavnostih .....                            | 12        |
| 1.5.1    | Preverjanje morebitnih transportnih poškodb .....                  | 12        |
| 1.5.2    | Varnostna opozorila za namestitev in servisiranje.....             | 12        |
| 1.6      | Nevarnosti.....  | 12        |
| 1.6.1    | Nevarnosti pri dviganju .....                                      | 12        |
| 1.6.2    | Nevarnost zaradi vrtečih delov .....                               | 12        |
| 1.6.3    | Nevarnost zaradi visokih ali nizkih temperatur.....                | 13        |
| 1.6.4    | Nevarnost zaradi maziv in drugih substanc .....                    | 13        |
| 1.6.5    | Nevarnost zaradi hrupa .....                                       | 13        |
| 1.6.6    | Nevarnost zaradi hladilnega sredstva, ki je pod tlakom.....        | 13        |
| <b>2</b> | <b>Opis gonila.....</b>  | <b>14</b> |
| 2.1      | Vrste gonil in tipske oznake .....                                 | 14        |
| 2.2      | Tipska tablica .....   | 16        |
| <b>3</b> | <b>Transport, skladiščenje, montaža.....</b>                       | <b>17</b> |
| 3.1      | Transport gonila .....   | 17        |
| 3.2      | Skladiščenje in mirovanje.....                                     | 17        |
| 3.2.1    | Splošni ukrepi .....   | 17        |
| 3.2.2    | Skladiščenje in mirovanje za več kot 3 mesece.....                 | 18        |
| 3.2.3    | Skladiščenje in mirovanje za več kot 9 mesece.....                 | 18        |
| 3.3      | Priprava za postavitev .....                                       | 19        |
| 3.3.1    | Preverjanje glede poškodb .....                                    | 19        |
| 3.3.2    | Odstranitev protikorozjskega sredstva .....                        | 19        |
| 3.3.3    | Preverjanje smeri vrtenja .....                                    | 19        |
| 3.3.4    | Preverjanje okoliških pogojev .....                                | 19        |
| 3.3.5    | Gonila s površinsko obdelavo nsd tupH .....                        | 19        |
| 3.3.6    | Namestitev izravnalne posode za olje (opcija: OA) .....            | 19        |
| 3.3.7    | Namestitev izravnalne posode za olje (opcija: OT).....             | 20        |
| 3.4      | Postavitev gonila .....  | 21        |
| 3.5      | Namestitev pesta na polno gred (opcija: V, L) .....                | 22        |
| 3.6      | Montaža natičnega gonila s pritrdilnim elementom (opcija: B) ..... | 24        |
| 3.7      | Montaža votle gredi s krčnim obročem (opcija: S) .....             | 27        |
| 3.8      | Montaža votle gredi z GRIPMAXX™ (opcija: M).....                   | 29        |
| 3.9      | Montaža zaščitnega pokrova (opcija: H, H66).....                   | 31        |
| 3.10     | Montaža zaščitnih pokrovov .....                                   | 32        |
| 3.11     | Montaža standardnega motorja (opcija: IEC, NEMA, AI, AN) .....     | 33        |
| 3.12     | Montaža hladilne zanke na hladilni sistem .....                    | 37        |
| 3.13     | Montaža eksternega hladilnika olje/zrak .....                      | 37        |
| 3.13.1   | Priklučitev cevne napeljave .....                                  | 38        |
| 3.13.2   | Električni priključek .....  | 38        |
| 3.14     | Montaža izravnalne posode za olje (opcija: OA) .....               | 39        |
| 3.14.1   | Montaža velikosti I, II in III .....                               | 39        |
| 3.14.2   | Montaža velikosti 0A in 0B .....                                   | 40        |
| 3.15     | Naknadno lakiranje .....   | 40        |
| 3.16     | Električni priključek vgrajenega motorja .....                     | 40        |
| <b>4</b> | <b>Zagon .....</b>   | <b>41</b> |
| 4.1      | Preverjanje nivoja olja .....                                      | 41        |
| 4.2      | Aktiviranje odzračevanja .....                                     | 41        |
| 4.3      | Aktiviranje samodejnega mazanja .....                              | 42        |
| 4.4      | Hladilna zanka (opcija: CC).....                                   | 44        |
| 4.5      | Zunanji hladilnik olja/zraka .....                                 | 45        |
| 4.6      | Zagonski čas polžnega gonila .....                                 | 45        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 4.7      | Delovanje AI / AN adapterja z možnostjo BRG1 .....            | 46        |
| 4.8      | Seznam preverjanja .....                                      | 46        |
| <b>5</b> | <b>Pregled in vzdrževanje.....</b>                            | <b>47</b> |
| 5.1      | Intervali za pregledovanje in vzdrževanje .....               | 47        |
| 5.2      | Pregledovanje in vzdrževanje .....                            | 48        |
| 5.2.1    | Vizualni pregled glede netesnosti .....                       | 48        |
| 5.2.2    | Preverjanje hrupa delovanja .....                             | 48        |
| 5.2.3    | Preverjanje nivoja olja .....                                 | 49        |
| 5.2.4    | Vizualni pregled gumijastih blažilnikov (opcija: G, VG) ..... | 49        |
| 5.2.5    | Vizualni pregled cevnih napeljav (opcija: OT, CS2-X) .....    | 50        |
| 5.2.6    | Mazanje z mastjo (opcija: VL2, VL3, W, AI, AN).....           | 50        |
| 5.2.7    | Zamenjava samodejne mazalne naprave .....                     | 50        |
| 5.2.8    | Menjava olja .....  | 51        |
| 5.2.9    | Čiščenje in preverjanje odzračevalnega vijaka .....           | 52        |
| 5.2.10   | Zamenjava tesnilnega obroča gredi .....                       | 52        |
| 5.2.11   | Dodatno mazanje ležajev v gonilu .....                        | 52        |
| 5.2.12   | Generalni remont.....   | 52        |
| <b>6</b> | <b>Odstranitev .....</b>                                      | <b>53</b> |
| <b>7</b> | <b>Priloga .....</b>  | <b>54</b> |
| 7.1      | Načini izdelave in položaji vgradnje .....                    | 54        |
| 7.1.1    | Pojasnitev simbolov.....                                      | 54        |
| 7.1.2    | Polžno gonilo UNIVERSAL / MINIBLOC .....                      | 55        |
| 7.1.3    | Ploska goniila s posodo za olje .....                         | 56        |
| 7.1.4    | Pregled položajev vgradnje .....                              | 57        |
| 7.2      | Maziva.....   | 70        |
| 7.2.1    | Mast za valjčne ležaje .....                                  | 70        |
| 7.2.2    | Olje za goniila.....  | 71        |
| 7.3      | Zatezni momenti za vijke.....                                 | 73        |
| 7.4      | Motnje delovanja.....   | 74        |
| 7.5      | Puščanje in tesnost.....                                      | 75        |
| 7.6      | Nasveti za popravila.....                                     | 76        |
| 7.6.1    | Popravila .....   | 76        |
| 7.6.2    | Spletne informacije .....                                     | 76        |
| 7.7      | Garancija.....  | 76        |
| 7.8      | Kratice .....   | 77        |

## **Kazalo slik**

|  |    |
|--|----|
| Slika 1: Tipska tablica .....  | 16 |
| Slika 2: Primer enostavne naprave za navlek .....  | 22 |
| Slika 3: Dovoljena sila obremenitve na odgonski in pogonski gredi .....                        | 23 |
| Slika 4: Nanašanje maziva na gred in pesto .....   | 24 |
| Slika 5: Demontaža tovarniško nameščenega zaščitnega pokrova .....                             | 25 |
| Slika 6: Gonilo na gredi s prislonom s pritrilnim elementom .....                              | 25 |
| Slika 7: Gonilo na gredi brez prislona s pritrilnim elementom .....                            | 25 |
| Slika 8: Demontaža s pripravo za demontažo .....   | 25 |
| Slika 9: Montaža gumijastega blažilnika (opcija G oz.. VG) pri ploskovnih gonilih .....        | 26 |
| Slika 10: Pritrditev momentne ročice pri stožčastih in polžnih gonilih .....                   | 26 |
| Slika 11: Votla gred z s krčnim obročem .....  | 27 |
| Slika 12: GRIPMAXX™, za eksplozivno nevarna območja .....                                      | 29 |
| Slika 13: Montaža zaščitnega pokrova, opcija SH, opcija H in opcija H66 .....                  | 31 |
| Slika 14: Demontaža in montaža zaščitne kape .....   | 32 |
| Slika 15: Montaža sklopke na gred motorja - različne vrste sklopk .....                        | 35 |
| Slika 16: Hladilni pokrov .....  | 37 |
| Slika 17: Priključitev hladilnika olje/zrak .....  | 38 |
| Slika 18: Položaj izravnalne posode za olje .....  | 39 |
| Slika 19: Položaj izravnalne posode za olje .....  | 40 |
| Slika 20: Aktiviranje odzračevalnega vijaka .....  | 41 |
| Slika 21: Aktiviranje tlačnega odzračevalnega vijaka .....                                     | 41 |
| Slika 22: Odstranitev odzračevalnega vijaka in namestitev posebnega odzračevalnika tlaka ..... | 42 |
| Slika 23: Montaža posode za prestrezanje masti .....   | 42 |
| Slika 24: Aktiviranje samodejne mazalne naprave pri vgradnji standardnega motorja .....        | 43 |
| Slika 25: Nalepka .....  | 43 |
| Slika 26: Preverjanje nivoja olja z merilno palico .....                                       | 49 |
| Slika 27: Mazanje adapterja IEC/NEMA AI in AN, opcija BRG1 .....                               | 50 |
| Slika 28: Zamenjava samodejne mazalne naprave pri standardnem motorju .....                    | 50 |
| Slika 29: Ploska gonila s posodo za nivo olja .....  | 56 |

## Kazalo tabel

|  |    |
|--|----|
| Tabela 1: Seznam izvedb B 1000.....                            | 4  |
| Tabela 2: Vrste gonil in tipske oznake .....                   | 14 |
| Tabela 3: Izvedbe in opcije .....                              | 15 |
| Tabela 4: Dovoljene tolerance za gred stroja .....             | 30 |
| Tabela 5: Mase motorjev IEC .....                              | 33 |
| Tabela 6: Mase motorjev NEMA.....                              | 34 |
| Tabela 7: Moznik motorja .....                                 | 36 |
| Tabela 8: Položaj polovice sklopke na motorni gredi NEMA ..... | 36 |
| Tabela 9: Preverjanje pred zagonom.....                        | 46 |
| Tabela 10: Intervalli za pregledovanje in vzdrževanje .....    | 47 |
| Tabela 11: Materiali .....                                     | 53 |
| Tabela 12: Mast za valjčne ležaje.....                         | 70 |
| Tabela 13: Olje za gonila .....                                | 71 |
| Tabela 14: Zatezni momenti za vijke .....                      | 73 |
| Tabela 15: Pregled motenj delovanja .....                      | 74 |
| Tabela 16: Definicija puščanja po DIN 3761.....                | 75 |

## **1 Varnostna opozorila**

### **1.1 Pravilna namenska uporaba**

Gonila so namenjena za prenos rotacijskega gibanja. Pri tem se prenašajo vrtljaji in vrtilni moment. Predvidena so kot del pogonskega sistema, ki se uporablja v industrijskih strojih in napravah. Gonila se ne sme prevzeti v obratovanje do trenutka, ko se ugotovi, da je stroj ali naprava, v katero je vgrajeno gonilo, varna za uporabo. Pri načinu uporabe, kjer lahko izpad gonila ali motornega gonila ogrozi osebje, je treba poskrbeti za ustrezne zaščitne ukrepe. Stroj ali naprava mora ustrezati nacionalnim zakonom in smernicam. Izpolnjenje morajo biti vse navedene zahteve o varnosti in varovanju zdravja. Še posebej je treba upoštevati Direktivo o strojih 2006/42/ES in UKCA "Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008" za posamezno področje uporabe.

Gonila in motorji z gonili, na katere se nanaša to navodilo za uporabo, so običajno komponente za vgradnjo v stroje v skladu z veljavnimi smernicami ES o strojih 2006/42 / ES.

V nekaterih posameznih primerih, v katerih je gonilo oz. gonilo z motorjem predstavljata že sestavljen in prijavljen pogonski sistem, je ta pogonski sistem razvrščen kot nepopoln stroj v smislu veljavnih smernic ES o strojih 2006/42 / ES. Ustrezna pojasnitev za vgradnjo je priložena izdelku.

Gonila se ne sme uporabljati v okolici, kjer lahko pride do eksplozivno nevarne atmosfere.

Gonilo smete uporabljati samo v skladu z navedbami v tehnični dokumentaciji, ki jo je priložilo podjetje Getriebbau NORD GmbH & Co. KG. Če gonila ne uporabljate ustrezno z namenom in navedbami v navodilih za uporabo in montažo, lahko to povzroči okvaro gonila. Posledično lahko to povzroči tudi telesne poškodbe osebja.

Temelj ali pritrдitev gonila morata biti zadostno dimenzionirana, da preneseta maso in vrtilne momente gonila. Uporabiti je treba vse predvidene pritrдilne elemente.

Nekatera gonila so opremljena s hladilno zanko/hladilno napravo. Takšna gonila je treba najprej priključiti na hladilni tokokrog, šele nato jih lahko zaženete.

### **1.2 Ne izvajajte sprememb**

Ne izvajajte sprememb na gonilih. Ne odstranjujte zaščitnih naprav. Ne spreminjaјte originalnega premaza/barve in ne nanašajte dodatnih premazov/barv.

### **1.3 Izvajanje pregledov in vzdrževalnih del**

Zaradi pomanjkljivega vzdrževanja in pregledov se lahko pojavijo napake pri delovanju, ki imajo lahko tudi posledico poškodbe osebja.

- V predpisanih intervalih izvajajte vsa vzdrževalna in pregledovalna dela.
- Upoštevajte tudi, da je po daljšem mirovanju naprave treba izvesti pregled.
- Ne uporabljajte poškodovanega gonila Na gonilu ne sme priti do netesnosti

### **1.4 Usposobljenost osebja**

Vsa dela transporta, instalacije in zagona, kot tudi servisiranja mora izvesti kvalificirano strokovno osebje.

Kvalificirano osebje je tisto osebje, ki zaradi svoje usposobljenosti in izkušenosti lahko prepozna morebitne nevarnosti in jih zna tudi preprečiti.

## 1.5 Varnost pri določenih dejavnostih

### 1.5.1 Preverjanje morebitnih transportnih poškodb

Transportne poškodbe lahko povzročijo napačno delovanje gonila in lahko tudi poškodbe osebja. Zaradi transportnih poškodb iztečeno olje lahko povzroči zdrs osebe.

- Preverite embalažo in gonilo glede transportnih poškodb.
- Ne uporabljajte gonila, ki se je poškodovalo med transportom.

### 1.5.2 Varnostna opozorila za namestitev in servisiranje

Pred vsemi deli na gonilu izklopite oskrbo z energijo in zavarujte pred nezaželenim ponovnim vklopom. Počakajte, da se gonilo ohladi. Izpustite tlak iz napeljav in hladilnega tokokroga.

Pomanjkljivi ali poškodovani deli, vgradni adapterji, prirobnice in pokrovi imajo lahko ostre robove. Uporabljajte delovne zaščitne rokavice in obleko.

## 1.6 Nevarnosti

### 1.6.1 Nevarnosti pri dvigovanju

Padec ali nihanje dvignjenega gonila lahko povzroči hude telesne poškodbe osebja. Upoštevajte tudi sledečo napotke.

- Obširno zavarujte nevarno območje. Zagotovite zadostno prostora za premikanje visečega tovora.
- Nikoli ne segajte pod viseči tovor.
- Uporabljajte zadostno dimenzionirana in za to delo primerna transportna sredstva. Podatki o masi gonila so na tipski tablici.
- Gonilo dvigujte samo na v ta namen tovarniško montiranih obročnih vijakih.

Če obročnih vijakov ni, privijte obročni vijak v skladu s standardom DIN 580 v za to predvidene navojne izvrtine. Obročni vijaki morajo biti v celoti priviti.

Za obročne vijke vlecite le v skladu s poglavjem 3.1 "Transport gonila". Obročne vijke uporabljajte samo za dvig gonila brez pritrjenih drugih komponent. Obročni vijak ni predviden za dviganje mase gonila s pritrjenimi drugimi komponentami. Za dviganje motornega gonila hkrati uporabite obročne vijke na gonilu in na motorju (upoštevajte navodila proizvajalca za motor!).

### 1.6.2 Nevarnost zaradi vrtečih delov

Vsi vrteči deli predstavljajo nevarnost vpotege. To lahko dovede do hudih poškodb, kot npr. stisnitev ali zadušitev.

- Predvidite ustrezno zaščito pred dotikom Poleg gredi se to nanaša na ventilator, pogon, pogonske elemente kot jermenski pogoni, verižni pogoni, krčni obroči in sklopke. Pri konceptu odstranljivih zaščitnih naprav upoštevajte event. čas zaustavljanja stroja.
- Pogona ne uporabljajte brez nameščenega pokrova ali druge ustrezne zaščite.
- Pred montažnimi deli ali servisiranjem zavarujte pogon pred nezaželenim vklopom.
- Ne izvajajte preizkusnega delovanja brez nameščenega odgonskega elementa, ali pa zavarujte moznik pred izpadanjem.
- Upoštevajte tudi varnostna opozorila v navodilih za uporabo proizvajalcev dodatnih komponent.

### **1.6.3 Nevarnost zaradi visokih ali nizkih temperatur**

Med delovanjem se lahko gonilo segreje prek 90 °C. Dotik vročih površin ali dotik vročega olja predstavlja nevarnost opeklín. Pri zelo nizkih okoliških temperaturah lahko dotik povzroči primrznitev na kovinske dele.

- Po delovanju ali pri zelo nizkih okoliških temperaturah se dotikajte gonila samo z zaščitnimi rokavicami.
- Po delovanju gonila in pred popravilom počakajte, da se gonilo zadostno ohladi.
- Če za osebje obstaja nevarnost dotika gonila, je treba predvideti in vgraditi ustrezen zaščito pred dotikom.
- Iz tlačnega odzračevalnika lahko med delovanjem gonila občasno izhaja vroča oljna para pod pritiskom. Predvidite ustrezen zaščitne ukrepe, da preprečite ogrožanje osebja.
- Na gonilo ne polagajte lahko vnetljivih predmetov.

### **1.6.4 Nevarnost zaradi maziv in drugih substanc**

Kemične substance, ki se uporabljajo pri gonilih, so lahko strupene. Če te snovi zaidejo v oči, lahko povzročijo poškodbe oči. Stik s čistili, mazivi, lepili lahko povzroči moteče reakcije na koži.

Pri odpiranju oddušnega vijaka lahko pride do izhajanja oljne megle.

Zaradi maziv in konzervirnih sredstev lahko postane gonilo spolzko in zdrsi iz rok. Polita maziva povzročajo nevarnost zdrsa.

- Pri delu s kemičnimi substancami uporablajte proti kemikalijam odporne zaščitne rokavice in delovno obleko. Po delu si temeljito operite roke.
- Če obstaja nevarnost brizga kemikalij uporablajte zaščitna očala, npr. pri dolivanju olja ali čistilnih delih.
- Če katera od kemikalij zaide v oko, takoj izperite z veliko hladne vode. V primeru težav takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Upoštevajte varnosti podatkovni list kemikalije. Shranite varnostni podatkovni list kemikalije v bližini gonila.
- Polito mazivo takoj nevtralizirajte in očistite z ustreznim vezivom.

### **1.6.5 Nevarnost zaradi hrupa**

Mnoga gonila ali vgrajene komponente, kot npr. ventilator lahko med delovanjem povzročajo zdravju škodljivi hrup. Če morate delati v bližini takšnih naprav, uporablajte zaščito sluha.

### **1.6.6 Nevarnost zaradi hladilnega sredstva, ki je pod tlakom**

Hladilni sistem je pod visokim tlakom. Poškodovanje ali odpiranje napeljave hladilnega sredstva, ki je pod tlakom, lahko povzroči telesne poškodbe. Pred delom na gonilu izpustite tlak iz tokokroga hladilnega sredstva.

## 2 Opis gonila

### 2.1 Vrste gonil in tipske oznake

| Vrste gonil / tipske oznake   |
|---|
| <b>Gonila s čelnim zobnikom BLOCK</b><br><b>2-stopenjska:</b> SK 02, SK 12, SK 22 SK 32, SK 42, SK 52, SK 62N, SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102<br><b>3-stopenjska:</b> SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53, SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103   |
| <b>Gonila s čelnim zobnikom NORDBLOC.1</b><br><b>1-stopenjska:</b> SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1, SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1<br><b>2-stopenjska:</b> SK 072.1, SK 172.1, SK 372.1, SK 572.1, SK 672.1, SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1<br><b>3-stopenjska:</b> SK 373.1, SK 573.1, SK 673.1, SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1                      |
| <b>Gonila s čelnim zobnikom STANDARD</b><br><b>2-stopenjska:</b> SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33<br><b>3-stopenjska:</b> SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330   |
| <b>Ploska gonila BLOCK</b><br><b>2-stopenjska:</b> SK 0182NB, SK 0182.1, SK 0282NB, SK 0282.1, SK 1282, SK 1282.1, SK 1282.1 GJL, SK 2282, SK 3282, SK 4282, SK 5282, SK 6282, SK 7282, SK 8282, SK 9282<br><b>3-stopenjska:</b> SK 1382.1, SK 1382.1 GJL, SK 2382, SK 3382, SK 4382, SK 5382, SK 6382, SK 7382, SK 8382, SK 9382, SK 10382, SK 10382.1, SK 11382 |
| <b>Stožčasta gonila BLOCK</b><br><b>3-stopenjska:</b> SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1<br><b>4-stopenjska:</b> SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1, SK 9053.1   |
| <b>Stožčasta gonila NORDBLOC.1</b><br><b>2-stopenjska:</b> SK 920072.1, SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK 92772.1, SK 930072.1, SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1   |
| <b>Polžna gonila BLOCK</b><br><b>2-stopenjska:</b> SK 02040, SK 02040.1, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125<br><b>3-stopenjska:</b> SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125  |
| <b>Polžno gonilo UNIVERSAL SI</b><br><b>1-stopenjska:</b> SK 1SI31, SK 1SID31, SK 1SI40, SK 1SID40, SK 1SI50, SK 1SID50, SK 1SI63, SK 1SID63, SK 1SI75<br><b>2-stopenjska (polžna gonila s čelnim zobnikom):</b> SK 2SID40, SK 2SID50, SK 2SID63  |
| <b>Polžna gonila UNIVERSAL SMI</b><br><b>1-stopenjska:</b> SK 1SMI31, SK 1SMID31, SK 1SMI40, SK 1SMID40, SK 1SMI50, SK 1SMID50, SK 1SMI63, SK 1SMID63, SK 1SMI75<br><b>2-stopenjska (polžna gonila s čelnim zobnikom):</b> SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID63   |

Tabela 2: Vrste gonil in tipske oznake


Dvojna gonila so sestavljena iz dveh posameznih gonil. Tako pomeni npr. tipska oznaka dvojnega gonila SK 73/22, da dvojno gonilo sestoji iz posameznih gonil SK 73 in SK 22.

| Kratica   | Opis  |
|-----------|---|
| (brez)    | Pritrditev podnožja s polno gredjo                                  |
| /31       | Predstopnja polža   |
| /40       | Predstopnja polža   |
| 5         | Ojačena odgonska gred   |
| A         | Votla gred  |
| AI        | Motorji po standardu IEC  |
| AI...BRG1 | Motorji po standardu IEC z ročnim dodatnim mazanjem                 |
| AI...RLS  | Motorji po standardu IEC z vgrajeno zaporo povratnega teka          |
| AL        | Ojačeni aksialni ležaji   |
| AN        | Motorji po standardu NEMA   |
| AN...BRG1 | Motorji po standardu NEMA z ročnim dodatnim mazanjem                |
| AN...RLS  | Motorji po standardu NEMA z vgrajeno zaporo povratnega teka         |
| B         | Pritrdilni element  |
| CC        | Hladilna cev  |
| D         | Momentna ročica   |
| DR        | Tlačni oddušnik   |
| EA        | Votla gred z več klinov   |
| F         | Prirobnica B5   |
| G         | Gumijasti blažilnik za momentno ročico                              |
| H         | Pokrov  |
| /H10      | Modularna predstopnja čelnega zobnika pri polžnih gonilih Univerzal |
| H66       | Pokrov IP66   |
| IEC       | Motorji po standardu IEC  |
| K         | Momentna ročica   |
| L         | Obojestranska polna gred  |
| M         | GRIPMAXX™   |
| MK        | Nosilec motorja   |
| NEMA      | Motorji po standardu NEMA   |
| OA        | Izravnalna posoda za olje   |
| OT        | Posoda za olje  |
| R         | Zapora povratnega teka  |
| S         | Krčni obroč   |
| SCP       | Polžni transporter-prirobnica                                       |
| SO1       | Sintetično olje ISO VG 220  |
| V         | Polna gred (pri gonilih s čelnim zobnikom Standard: ojačeni pogon)  |
| VG        | Ojačeni gumeni blažilnik  |
| VI        | Tesnilni obroč gredi Viton  |
| VL        | Ojačeni odgonski ležaj  |
| VL2       | Izvedba za mešalo<br>- Ojačeni ležaji                               |
| VL3       | Izvedba za mešalo<br>- Ojačeni ležaji<br>- Drywell                  |
| VS        | Ojačeni krčni obroč   |
| W         | Prosta pogonska gred  |
| X         | Pritrditev nog, ohišje  |
| Z         | Prirobnica B14  |

**Tabela 3: Izvedbe in opcije**

## 2.2 Tipska tablica

Tipska tablica mora biti trdno nameščena na gonilo in ne sme biti izpostavljena trajnemu onesnaženju. Če je tipska tablica nečitljiva ali poškodovana, se obrnite na servisni oddelek NORD-.



Slika 1: Tipska tablica

### Pojasnitev

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Koda-podatkovna matrica                      | 8  | Masa                                   |
| 2 | NORD - tip gonila                            | 9  | Skupni prenos gonila                   |
| 3 | Delovni način                                | 10 | Položaj vgradnje                       |
| 4 | Leto izdelave                                | 11 | Nazivni vrtljaji odgonske gredi gonila |
| 5 | Tovarniška številka                          | 12 | Vrsta maziva, viskoznost in količina   |
| 6 | Nazivni vrtljni moment odgonske gredi gonila | 13 | Številka materiala stranke             |
| 7 | Pogonska moč                                 | 14 | Faktor delovanja                       |


### 3 Transport, skladiščenje, montaža

#### 3.1 Transport gonila

##### **OPOZORILO**

###### Nevarnost zaradi padlega tovora

- Navoj obročnega vijaka mora biti privit do kraja.
- V skladu s prikazano sliko obremenite obročni vijak samo navpično glede na navoj in ne nagibajte več kot 45° glede na navpični položaj v smeri obešalnega ušesa.
- Upoštevajte težišče gonila.



Za transport uporabljajte samo na gonilu nameščene obročne vijke. Če je pri gonilu z motorjem nameščen dodatni obročni vijak na motorju, je potrebno uporabiti skupno oba obročna vijke.

Previdno transportirajte gonilo. Udarci na prosti konec gredi lahko poškodujejo notranjost gonila.

Ni dovoljeno nameščati dodatne teže na gonilo.

Uporablajte ustrezne pripomočke, kot so traverzne konstrukcije ipd., kar olajša pritrdiritev oz. transport. Gonila brez obročnih vijkov je dovoljeno transportirati samo s kavljji in dvižnim pasovi oz. -verigami pod kotom 90° do 70° glede na horizontalno linijo.

#### 3.2 Skladiščenje in mirovanje

##### 3.2.1 Splošni ukrepi

- Shranite gonilo v suhem prostoru, pri relativni zračni vlažnosti manjši od 60 %.
- Shranite gonilo v prostoru s temperaturnim območjem med – 5 °C do + 50 °C, brez večjih temperaturnih nihanj.
- Gonila ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom ali UV-svetlobi.
- V okolini ne sme biti agresivnih ali korozivnih snovi (onesnažen zrak, plini, ozon, topila, kisline, lug, soli, radioaktivnost itd.).
- Gonilo ne sme biti izpostavljeno tresljajem in nihajem.
- Shranite gonilo v položaju vgradnje (glej poglavje 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje"). Zavarujte pred prevrnitvijo.

### 3.2.2 Skladiščenje in mirovanje za več kot 3 mesece

Upoštevajte sledeče ukrepe, dodatno k odseku 3.2.1 "Splošni ukrepi".

- Popravite poškodbe laka. Preverite, če je ustrezen sloj zaščitnega sredstva proti koroziji na površinah prirobnice, konca gredi in nelakiranih površinah. Če je potrebno, nanesite na površine ustrezen sloj zaščitnega sredstva proti koroziji.
- Zaprite vse odprtine na gonilu.
- Odgonsko gred je treba vsake 3 mesece zasukati za vsaj en obrat, da se spremeni kontaktni položaj ozobljenja in valjčkov v ležajih.

### 3.2.3 Skladiščenje in mirovanje za več kot 9 mesece

Pod določenimi pogoji je možno shranjevanje od 2 do 3 let. Navedeni časi shranjevanja so samo smernice. Dejanski časi shranjevanja so odvisni od okoliških pogojev. Upoštevajte sledeče ukrepe, dopolnjene k odsekoma 3.2.1 "Splošni ukrepi" in 3.2.2 "Skladiščenje in mirovanje za več kot 3 mesece".

Gonilo je lahko dobavljeno tako, da je pripravljeno za dolgotrajno shranjevanje. Ta gonila so v celoti napolnjena z mazivom ali pa je v olje za gonila vmešano sredstvo za zaščito pred korozijo VCI. Ustrezne informacije o tem so na nalepki, na ohišju.

#### Stanje gonila in skladiščnega prostora za dolgotrajno skladiščenje, pred zagonom:

- Shranite gonilo v prostoru s temperaturnim območjem med 5 °C do +40 °C, brez večjih temperaturnih nihanj.
- Preverite, če je prisotna tesnilna vrvica v odzračevalnem vijaku. Med skladiščenjem je ne smete odstraniti.
- Shranite gonilo v suhem prostoru. Pri relativni zračni vlažnosti manj od 60 % je lahko gonilo shranjeno do 2 leti, pri manjši od 50 % pa je možno do 3 leta.
- V tropskih pogojih je treba gonilo zaščititi pred insekti.
- Dodatne komponente gonila, kot so motorji, zavore, sklopke, jermenski pogon, hladilna naprava, je treba zaščititi za dolgotrajno shranjevanje, kot je opisano v konkretnih navodilih.

Dodatno k v 4 "Zagon" izvedenimi pripravami so pred zagonom potrebni sledeči ukrepi:

- Preglejte gonilo glede zunanjih poškodb.
- Po času skladiščenja nad 2 leti ali pri temperaturah skladiščenja izven dovoljenega območja od -5 °C do +40 °C pred ponovnim zagonom zamenjajte mazivo in tesnilne obroče gredi v gonilu.
- Pri gonilih, ki so v celotni napoljeni z oljem, je treba nivo olja prilagoditi izvedbi gonila. Podatki o količini maziva in vrsti maziva so navedeni na tipski tablici.
- Pri opciji z ročnim dodatnim mazanjem, po 2 letih skladiščenja zamenjajte ležajno mast. Že pri času shranjevanja oz. mirovanja naprave za več ko 9 mesecev zmanjša časovno uporabnost masti (glej poglavje 5.2.6 "Mazanje z mastjo (opcija: VL2, VL3, W, AI, AN)").

### **3.3 Priprava za postavitev**

#### **3.3.1 Preverjanje glede poškodb**

Takoj po prejemu preverite dobavljenou opremo glede transportnih poškodb in poškodb embalaže. Še posebej preverite tesnilne obročke gredi in zapiralne pokrovčke. Če opazite poškodbe, to takoj sporočite transportnemu podjetju.

Ne uporabljajte naprave, če opazite poškodbe kot npr. netesnosti.

#### **3.3.2 Odstranitev protikorozjskega sredstva**

Pogoni so pred transportom zaščiteni na vseh svetlih površinah in gredeh z oljem / mastjo oz. protikorozjskim sredstvom.

Pred montažo temeljito odstranite protikorozjsko sredstvo in event. umazanijo (npr. ostanki barve) z gredi, prirobnic in pritrtilnih površinah gonila.

#### **3.3.3 Preverjanje smeri vrtenja**

Ker napačna smer vrtenja lahko povzroči nevarnosti ali poškoduje napravo, že pri testnem zagonu, pred vgradnjbo v stroj, preverite pravilno smer vrtenja gredi. Med delovanjem preverite pravilno smer vrtenja.

Pri gonilih z vgrajeno zaporo povratnega teka lahko vklop pogonskega motorja v smeri zapore povzroči poškodbe gonila. Pri teh gonilih so na pogonski in preklop pogonskega motorja v smeri zapore t.j. odgonski strani gonila nameščene puščice. Konice puščic prikazujejo dovoljeno smer vrtenja gonila. Pri priključitvi motorja in pri krmiljenju motorja je treba zagotoviti npr. s preizkusom vrtilnega polja, da se gonilo lahko vrti le v dovoljeni smeri.

#### **3.3.4 Preverjanje okoliških pogojev**

Preverite, da na mestu postavitve gonila ni agresivnih, korozivnih snovi, ali nevarnosti da bi se pojavile kasneje, ter povzročale nevarnost razjedanja kovin, maziva ali elastomerov. V primeru prisotnosti teh snovi, se posvetujte s podjetjem Getriebbau NORD.

Gonilo, še posebej tesnilne obročke gredi je treba zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Standardno dovoljeno območje okoliške temperature pri sintetičnih oljih za gonila (CLP PG ... in CLP HC...) je med -20 °C do +40 °C. To temperaturno območje se lahko razširi, po podatkih v mazalni tabeli (glej poglavje 7.2.2 "Olje za gonila"), če to omogočajo vgrajeni materiali gonila, uporabniško pogojeno število vrtljajev, vrtilni momenti in delovni način. Pri tem upoštevajte projektno dokumentacijo izdelano pri naročilu. V primeru dvoma se posvetujte s podjetjem Getriebbau NORD.

Pri mineralnih oljih (CLP) je dovoljeno območje okoliške temperature omejeno, kot je navedeno v zgornji mazalni tabeli. Vrsta maziva je navedena na tipski tablici (glej poglavje 2.2 "Tipska tablica").

Pri postavitev naprave nad 1000 m nadmorske višine je treba zmanjšati dovoljene vrtljaje in vrtilne momente. Pri tem upoštevajte projektno dokumentacijo izdelano pri naročilu. V primeru dvoma se posvetujte s podjetjem Getriebbau NORD.

#### **3.3.5 Gonila s površinsko obdelavo nsd tupH**

Gonila s površinsko obdelavo **nsd tupH** morajo biti od drugih sestavnih delov električno ločena z neprevodnimi vmesnimi plastmi, da se ne pojavi galvanska korozija.

#### **3.3.6 Namestitev izravnalne posode za olje (opcija: OA)**

Namestite izravnalno posodo za olje (opcija OA) v skladu s poglavjem 3.14 "Montaža izravnalne posode za olje (opcija: OA)".

### 3.3.7 Namestitev izravnalne posode za olje (opcija: OT)

Namestite izravnalno posodo za olje (opcija OT) v skladu z dokumentacijo WN 0-521 30.

Opcijsko je na voljo ozdračevalnik zraka. Če obstoji, privijte odzračevalni vijak M12x1,5 v izravnalno posodo za olje.

### 3.4 Postavitev gonila

#### POZOR

##### Poškodbe gonila zaradi pregrevanja

- Pri gonilu z motorjem upoštevajte, da hladilni zrak, ki ga ustvarja ventilator motorja, lahko neovirano kroži skozi gonilo.

#### POZOR

##### Poškodbe ležajev in ozobljenja

- Na gonilniku ni dovoljeno izvajati varjenja.
- Ne uporabljajte gonila za točko mase pri varilskih delih.

Na mestu postavitve morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji, da ne bo prišlo do pregrevanja med delovanjem.

- Okoli gonila mora biti zadost prostora.
- Na vseh straneh gonila kroženje zraka ne sme biti ovrzano.
- Pri gonilu z motorjem upoštevajte, da hladilni zrak, ki ga ustvarja ventilator motorja, lahko neovirano kroži skozi gonilo.
- Gonila ni dovoljeno vstaviti v ohišje ali obložiti z oblogami.
- Gonilo sme biti izpostavljeno energetskem sevanju.
- Topel odvodni zrak drugih agregatov naj se odvaja stran od gonila / motorja gonila.
- Temelj ali prirobnica, na katero je pritrjeno gonilo, pri delovanju ne sme prenašati toplote na gonilo.
- Gonilo ne sme biti izpostavljeno prahu.

**Postavite gonilo v pravilno položaj, na (glej poglavje 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje"). Vijaki za preverjanje olja in za izpust olja morajo biti vedno dostopni.**

Temelj oz. prirobnica na katero je pritrjeno gonilo mora biti zaščiten pred tresljaji, odporen na zvijanje in raven. Ravnost površine za privijanje na temelju oz. prirobnici mora ustrezzati DIN ISO 2768-2 razredu odstopanja K .

Gonilo mora biti natančno izravnano na gred gnanega stroja, da se ne pojavijo dodatne sile napetosti, ki bi se lahko prenašale na gonilo.

Pritrdite gonilo na vseh podnožjih gonila oz. na vseh izvrtinah prirobnice. Pri tem uporabite vijke vsaj kakovosti 8.8. Privijte vijke z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").

Pri gonilih s podnožjem in prirobnico (opcija XZ ali XF) bodite pozorni, da pri privijanju ne izvajate dodatne napetosti na gonilu. Pritrditev gonila se izvede s privijanjem podnožja. Predvideno je za prestrezanje reakcijskih sil vrtilnega momenta, dovoljenih radialnih in/ali aksialnih sil in sile mase. Prirobnica B5 ali B14 v principu ni namenjena za odvajanje reakcijskih sil. V primeru dvoma se posvetujte s podjetjem Getriebbau NORD.

Ozemljite ohišje gonila. Pri gonilih z motorjem je treba ozemljitev izvesti prek priključka motorja.


### 3.5 Namestitev pesta na polno gred (opcija: V, L)

#### POZOR

##### Poškodbe gonila z aksialno silo

Neustrezna montaža lahko poškoduje ležaje, zobnike, gredi in ohišje.

- Uporabljajte ustrezne montažne priprave.
- Ne nameščajte pesta na gred z udarjanjem kladiva.



Slika 2: Primer enostavne naprave za navlek


Pri montaži bodite pozorni na natančno izravnavo medsebojnih osi gredi. Upoštevajte dovoljena tolerančna odstopanja, ki jih je podal proizvajalec.

#### Informacije


Za navlek elementov uporabite navoj na čelni strani gredi. Montaža bo lažja, če pesto prej namažete z mazivom ali če pesto kratkotrajno segrejete na pribl. 100 °C.

**Pogonski in odgonski elementi smejo imeti maks. dovoljene radialne prečne sile FR1 in FR2 in aksialne sile FA2 na obremenjeno gonilo** (glej tipsko tablico). Pri tem bodite še posebej pozorni na pravilno napetost jermenov in verig.

Dodatne obremenitve zaradi neuravnoteženih pest niso dovoljene.



Prečne sile naj bodo čim bližje gonila. Pri pogonskih gredeh s prostimi konci gredi (opcija W) je maks. dovoljena prečna sila  $F_{R1}$ , pri prečni obremenitvi s silo na sredino prostega čepa gredi. Pri odgonski gredi ni dovoljeno presegati obremenitve prečne sile  $F_{R2}$  mere  $x_{R2}$ . Če je na tipski tablici navedena prečna sila  $F_{R2}$ , toda brez mere  $x_{R2}$ , se sila obremenitve nanaša na sredino čepa gredi.



**Slika 3: Dovoljena sila obremenitve na odgonski in pogonski gredi**

### 3.6 Montaža natičnega gonila s pritrdilnim elementom (opcija: B)

#### OPOZORILO

##### Nevarnost hudih telesnih poškodb

Odvitje vijačne povezave na momentni ročici povzroči udar gonila ob odgonsko gred.

- Zavarujte vijačno povezavo pred odvijanjem npr. s sredstvom Loctite 242 ali dodatno matico.


#### POZOR

##### Poškodbe gonila z aksialno silo

Neustrezna montaža lahko poškoduje ležaje, zobnike, gredi in ohišje.


- Uporabljajte ustrezne montažne priprave.
- Ne nameščajte pesta na gred z udarjanjem kladiva.

Montažo in kasnejšo demontažo si lahko olajšate tako, da gred in pesto pred montažo namastite z mazivom s protikorozijskim učinkom (npr. NORD Anti-Corrosion, izd. št 089 00099). Prekomerna količina maziva uporabljenega pri montaži lahko kasneje izteka ali kaplja. To iztekanje masti ne pomeni puščanje gonila. Po pribl. 24 urah vtekanja temeljito očistite vsa mesta na odgonski gredi.




Slika 4: Nanašanje maziva na gred in pesto

Pri natičnem gonilu s pokrovom IP66 (opcija H66) in pritrdilnim elementom (opcija B) je treba pred montažo gonila odstraniti vtisnjeni zapiralni pokrov. Vtisnjeni pokrov se lahko pri demontaži tudi uniči. 2. pokrov je na voljo kot nadomestni del. Namestite ga po montaži gonila, kot je opisano v poglavju 3.9 "Montaža zaščitnega pokrova (opcija: H, H66)".




**Slika 5: Demontaža tovarniško nameščenega zaščitnega pokrova**

S pritrdilnim elementom (opcija B) je možno pritrditi gonilo na polno gred z ali brez prislonja. Privijte vijak pritrdilnega elementa z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke"). Za pritrditev brez prislonja je namenjen varnostni obroč v votli gredi, za aksialno pritrditev.




**Slika 6: Gonilo na gredi s prislonom s pritrdilnim elementom**



**Slika 7: Gonilo na gredi brez prislonja s pritrdilnim elementom**


Demontaža gonila na gredi s prislonom se lahko izvede z npr. naslednjo pripravo za demontažo.



**Slika 8: Demontaža s pripravo za demontažo**


## Gonio – Priročnik z navodili za montažo

Pri montaži natičnega gonila z momentno ročico bodite pozorni, da momentne ročice ne prenapnete. Montaža brez napetosti se lažje izvede z gumijastim blažilnikom (opcija G oz. VG).



**Slika 9: Montaža gumijastega blažilnika (opcija G oz.. VG) pri ploskovnih gonilih**

Za montažo gumenih blažilnikov, privijte vijačno zvezo toliko, da v neobremenjenem stanju stisnete režo med naležnima površinama. Pri vijačni povezavi z regulacijskim navojem privijte potem pritrdilno matico za pol obrata, da vzpostavite prednapetost gumijastega blažilnika. Večja prednapetost ni dovoljena.



### Pojasnilo

- 1 Momentna ročica mora biti vedno obojestransko uležajena

**Slika 10: Pritrditev momentne ročice pri stožčastih in polžnih gonilih**

Privijte vijačne povezave momentne ročice s pravilnim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke") in zavarujte pred odvijanjem npr. z Loctite 242 ali Loxéal 54-03.


#### 3.7 Montaža votle gredi s krčnim obročem (opcija: S)

##### POZOR

###### Nevarnost poškodbe gonila z nepravilno montažo krčnega obroča

- Napenjalnih vijakov ne privijajte brez vstavljenih polnih gred. V tem primeru bi trajno poškodovali votlo gred.

Zaščitite votlo gred s krčnim obročem pred prahom, umazanijo in vlogo. NORD priporoča opcijo H/H66 (glej poglavje 3.9 "Montaža zaščitnega pokrova (opcija: H, H66)").



##### Pojasnilo

- |  |
|--|
| 1 Tip krčnega obroča, št. pred. in navedbe zateznih momentov za napenjalne vijke<br>2 Napenjalni obroč<br>3 Polna gred stroja<br>4 Čep gredi in izvrtina votle gredi, <b>BREZ MAZIVA</b><br>5 Votla gred gonila<br>6 Dvakrat polovično zarezni notranji obroč<br>7 Napenjalni vijaki DIN 931 (933) -10.9 |
|--|

Slika 11: Votla gred z s krčnim obročem

Krčni obroč je dobavljen tako, da je že pripravljen za vgradnjo. Pred montažo ga ne smete razstavljati.

Material polne gred mora imeti min. mejo elastičnosti  $360 \text{ N/mm}^2$ . To je potrebno, da ne pride do deformiranja pri sili pritrditve.

Upoštevajte tudi dokumentacijo proizvajalca krčnega obroča.

##### Predpostavke

- Votla gred mora biti absolutne brez maščob.
- Polna gred stroja mora biti absolutno brez maščob.
- Zunanji premer polne gred mora, če ni v priloženi dokumentaciji drugače navedeno, biti izdelan v tolerančnem območju h6 oz. k6, pri močno neenakomerinem delovanju. Prilagoditev se mora izvesti po DIN EN ISO 286-2.

## Potek montaže

1. Odstranite pokrov, če obstoji.
2. Sprostite napenjalne vijke krčnega obroča, toda ne odvijte jih do kraja. Z roko ponovno privijte napenjalne vijke, da stisnete zračnost med prirobnico in notranjim obročem.
3. Rahlo namastite izvrtino notranjega obroča. Krčni obroč potisnite na votlo gred, da se zunanj napenjalni obroč tesno stisne z votlo gredjo.
4. Namastite polno gred stroja v območju kasnejšega stika s pušo v votli gredi. Ne mažite bronaste puše. Oprjemni del krčnega obroča mora biti absolutno brez maziva.
5. Polno gred stroja vstavite v votlo gred, tako, da se območje krčne zveze izkoristi v celoti.
6. Večkrat zapored privijte napenjalne vijke krčnega obroča **zaporedno** za pribl.  $\frac{1}{4}$  obrata v smeri urinega kazalca.  
Uporabite momentni ključ, da privijte napenjalne vijke na krčnem obroču s predvidenim zateznim momentom.
7. Preverite, če med napenjalnimi obroči enakomerna reža. Če to ni zagotovljeno, je treba demontirati povezavo krčne plošče in preveriti natančnost prilega.
8. Votlo gred gonila in polno gred stroja označite s črto, da lahko kasneje prepozname zdrs zaradi obremenitve.

### Standardni postopek odstranitve:

#### OPOZORILO

##### Nevarnost zaradi nenadne mehanske sprostitve

Elementi krčnega obroča so pod veliko mehansko napetostjo. Nenadna sprostitve zunanjega obroča povzroči velike sile ločevanja, kar lahko povzroči izstrelitev posameznih delov krčnega obroča.

- Ne odstranujte napenjalnih vijakov, dokler ne ugotovite, da se je zunanj obroč krčne plošče ločil od notranjega obroča.

1. Odvijajte napenjalne vijke krčnega obroča **zaporedno** s pribl.  $\frac{1}{4}$  obrata naenkrat, v smeri urinega kazalca odvijajte zaporedoma v krogu. Ne odstranujte napenjalnih vijakov iz navoja.
2. Sprostite napenjalni obroč s konusa notranjega obroča.
3. Odstranite gonilo s polne gredi stroja..

Če je bila krčna plošča dalj časa v uporabi ali je zamazana, jo razstavite in očistite pred ponovno uporabo. Preverite krčni obroč glede poškodb in korozije. Zamenjajte poškodovane elemente, če niso v brezkompromisnem stanju.


Namažite stožčaste površine (konus) z MOLYKOTE® G-Rapid Plus ali primerljivim mazivom. Z večnamensko mastjo namažite navoje vijakov in kontaktne površine glad vijakov.

#### 3.8 Montaža votle gredi z GRIPMAXX™ (opcija: M)

##### POZOR

###### Poškodbe gonila zaradi napačne montaže

- Privijte vijke krčnega obroča šele, ko sta polna gred in puša za zatezni moment v pravem položaju.



Slika 12: GRIPMAXX™, za eksplozivno nevarna območja

Pri dimenzionirjanju polne gredi oz. gredi stroja upoštevajte vse pričakovane končne obremenitve.

Material polne gredi mora imeti min. mejo elastičnosti  $360\text{N/mm}^2$ . To je potrebno, da ne pride do deformiranja pri sili pritrditve.

**Ne uporabljajte maziv, zaščite pred korozijo, montažnih past ali drugih premazov na priležnih ploskvah gredi, puš, pritrdilnemu obroču ali krčnem obroču.**

##### Predpostavke

- Polna gred [6] mora biti brez robov, korozije, maziva ali drugih tujkov.
- Votla gred [5], puše [3], [7], pritrdilni obroč [4] in tudi krčni obroč [1] morajo biti brez nečistoč, masti ali olja.
- Premer polne gredi mora ustrezati sledečemu tolerančnemu območju:

| Metrična gred stroja |        |                               |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| od                   | do     | ISO 286-2<br>Toleranca h11(-) |
| Ø [mm]               | Ø [mm] | [mm]                          |
| 10                   | 18     | -0,11                         |
| 18                   | 30     | -0,13                         |
| 30                   | 50     | -0,16                         |
| 50                   | 80     | -0,19                         |
| 80                   | 120    | -0,22                         |
| 120                  | 180    | -0,25                         |

| Palčna gred stroja |        |                               |
|--------------------|--------|-------------------------------|
| od                 | do     | ISO 286-2<br>Toleranca h11(-) |
| Ø [in]             | Ø [in] | [in]                          |
| 0,4375             | 0,6875 | -0,004                        |
| 0,7500             | 1,0625 | -0,005                        |
| 1,1250             | 1,9375 | -0,006                        |
| 2,0000             | 3,1250 | -0,007                        |
| 3,1875             | 4,6875 | -0,008                        |
| 4,7500             | 7,0625 | -0,009                        |

**Tabela 4: Dovoljene tolerance za gred stroja****Potek montaže**

- Določite pravilni položaj montaže krčnega obroča [1] na gonilu. Preverite, če položaj votle gredi [5] ustreza navedbam na naročilnici.
- Potisnite podporno pušo [7] in pritrdilni obroč [4] na polno gred [6]. Preverite, če je podporna puša v pravem položaju. Zavarujte podporno pušo [7] s pritrdilnim obročem [4], tako da privijete vijake pritrdilnega obroča s primernim vrtilnim momentom. (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijake")
- Potisnite gonilo do omejila proti pritrdilnemu obroču na zavarovano podporno pušo [7].
- Malo sprostite napenjalne vijake [2] in potisnite krčni obroč [1] na votlo gred.
- Potisnite pušo za zatezni moment [3] na polno gred.
- Z roko privijte 3 ali 4 napenjalne vijake [2] in pri tem preverite, če se zunanji obroč krčnega obroča enakomerno in vzporedno prilega. Nato privijte ostale vijake.
- Zaporedno privijajte napenjalne vijake v smeri urinega kazalca z večkratnim zaporednim privijanjem – **ne križno** – vsak vijak pribl. 1/4 obrata na eno privijanje. Uporabite momentni ključ, da krčni obroč privijete z navedenim zateznim momentom.

Po privitju napenjalnih vijakov mora biti med napetostnima obročema enakomerna reža. Če reža ni enaka, razstavite krčno povezavo in preverite natančnost prileganja.

**Potek demontaže****Nevarnost zaradi nenadne mehanske sprostitve**

Elementi krčnega obroča so pod veliko mehansko napetostjo. Nenadna sprostitve zunanjega obroča povzroči velike sile ločevanja, kar lahko povzroči izstrelitev posameznih delov krčnega obroča.

- Ne odstranjujte napenjalnih vijakov, dokler ne ugotovite, da so se obroči krčnega obroča ločili od notranjega obroča.


- Odvijajte napenjalne vijake [2] krčnega obroča po vrsti, s pribl. polovico obrata naenkrat ( $180^\circ$ ), da se sprosti notranji obroč krčnega obroča.
- Izvlecite krčni obroč [1] s pušo za zatezni moment [3] z gredi.
- Sprostite zunanji obroč krčnega obroča od koničnega notranjega obroča. Pri tem bo verjetno potrebno, da s plastičnim kladivom rahlo udarjate po vijakih ali previdno z vzvodom ločite zunanji obroč.
- Odstranite gonilo od gredi stroja.

Pred ponovno uporabo očistite vse sestavne dele. Preverite puše ali krčni obroč glede poškodb ali korozije. Zamenjajte puše in krčni obroč, če nista v dobrem stanju. Namažite poševni sedež zunanjega obroča, kot tudi zunanjo stran pritrdilnega obroča z MOLYKOTE® G-Rapid Plus ali drugim primerljivim mazivom. Z večnamensko mastjo namažite navoje vijakov in kontaktne površine glad vijakov.

#### 3.9 Montaža zaščitnega pokrova (opcija: H, H66)

Uporabite vse pritrdilne vijke. Zavarujte pritrdilne vijke tako, da jih premažete z varovalnim lepilom npr. Loctite 242, Loxéal 54-03. Pritrdilne vijke pritrdite z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").

Pri zaščitnih pokrovih opcije H66 je treba nove zapiralne čepe vtisniti z rahlimi udarci s kladivom.



Slika 13: Montaža zaščitnega pokrova, opcija SH, opcija H in opcija H66

### 3.10 Montaža zaščitnih pokrovov

Nekatere izvedbe univerzalnih polžnih gonil so serijsko opremljene s plastičnim zaščitnim pokrovom. Zaščitni pokrov varuje tesnilni obroč gredi pred vdorom prahu in ostalega onesnaževanja. Zaščitni pokrov se lahko namesti na A-stran ali na B-stran. Lahko ga odstranite ročno, brez uporabe orodja.

#### POZOR

##### Poškodbe podpornih elementov zaščitnega pokrova

- Pri nameščanju in odstranjevanju bodite pozorni, da ne zagozdite pokrova z nagibanjem.

Pred montažo univerzalnega polžnega gonila, navpično izvlecite zaščitni pokrov. Po končani montaži ponovno namestite zaščitni pokrov na pravi strani, tako da podporne elemente pokrova vstavite v navojne izvrtine odgonske prirobnice.



Slika 14: Demontaža in montaža zaščitne kape

#### 3.11 Montaža standardnega motorja (opcija: IEC, NEMA, AI, AN)

Glede na tip gonila so dovoljene izjeme od največjih mas motorja. Te vrednosti so navedene v tabelah v nadaljevanju in jih ni dovoljeno preseči.

| Maks. dovoljena masa motorja  |           |           |           |           |           |           |            |            |            |                  |                  |             |             |             |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Velikost motorja  | 63        | 71        | 80        | 90        | 100       | 112       | 132        | 160        | 180        | 200              | 225              | 250         | 280         | 315         |
| Maks. masa motorja [kg]   | <b>25</b> | <b>30</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>100</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>350</b>       | <b>500</b>       | <b>1000</b> | <b>1000</b> | <b>1500</b> |
| SK 32, SK 3282,<br>SK 9032.1, SK 32100,<br>SK 772.1, SK 773.1   |           |           |           |           | 100       | 100       |            |            |            |                  |                  |             |             |             |
| SK 42, SK 4282,<br>SK 9042.1, SK 42125  |           |           |           |           | 100       | 100       | 130        | 200        |            |                  |                  |             |             |             |
| SK 52, SK 63,<br>SK 5282, SK 6382,<br>SK 9052.1,<br>SK 872.1, SK 873.1,<br>SK 972.1, SK 973.1                                 |           |           |           |           | 100       | 100       | 130        |            |            |                  |                  |             |             |             |
| SK 62, SK 73, SK 83,<br>SK 6282,<br>SK 7382, SK 8382,<br>SK 9072.1  |           |           |           |           | 100       | 100       | 130        |            |            |                  |                  |             |             |             |
| SK 72, SK 82, SK 93,<br>SK 103,<br>SK 7282, SK 8282,<br>SK 9382, SK 10382.1,<br>SK 9082.1, SK 9086.1,<br>SK 9092.1, SK 9096.1 |           |           |           |           |           |           | 130        |            |            |                  |                  |             |             |             |
| SK 920072.1,<br>SK 92072.1, SK 0,<br>SK 071.1, SK 0182.1,<br>SK 930072.1,<br>SK 93072.1,<br>SK 93372.1                        |           |           | 40        |           |           |           |            |            |            |                  |                  |             |             |             |
| SK 1382NB,<br>SK 1382.1,<br>SK 92372, SK 92372.1,<br>SK 12063, SK 372.1,<br>SK 371.1,<br>SK 1382.1 GJL                        |           |           |           |           | 60        |           |            |            |            |                  |                  |             |             |             |
| SK 971.1  |           |           |           |           |           |           |            |            |            | 250 <sup>1</sup> |                  |             |             |             |
| SK 1091.1   |           |           |           |           |           |           |            |            |            |                  | 350 <sup>2</sup> |             |             |             |

1 V položajih vgradnje M1, M2, M4, M6: 350 kg oz. v skladu z navedenim

2 V položajih vgradnje M1, M2, M4, M5, M6: 500 kg oz. v skladu z navedenim


**Tabela 5: Mase motorjev IEC**

| Maks. dovoljena masa motorja  |  |     |  |       |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|---|--|-----|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Velikost motorja  |  | 56C |  | 140TC |  | 180TC | 210TC | 250TC | 280TC | 320TC | 360TC | 400TC |  |
| Maks. masa motorja [kg]   |  | 30  |  | 50    |  | 80    | 100   | 200   | 250   | 350   | 700   | 700   |  |
| SK 62, SK 72, SK 73,<br>SK 83, SK 93,<br>SK 9072.1, SK 6282,<br>SK 7282, SK 7382,<br>SK 8382, SK 9382 |  |     |  |       |  |       |       |       |       |       | 500   | 500   |  |

**Tabela 6: Mase motorjev NEMA**

#### Potek montaže standardnega motorja na adapter IEC (opcija IEC) ali adapter NEMA (opcija NEMA)

1. Očistite motorno gred in površine prirobnic motorja in adapterja motorja; preverite glede poškodb. Preverite dimenzijske motorja. Dimenzijske morajo biti znotraj tolerančnega območja, v skladu z DIN EN 50347 ali NEMA MG1 del 4.
2. Pri izvedbah motorjev 90, 160, 180 in 225 po možnosti uporabite priložene distančne puše na motorni gredi.
3. Vstavite polovico sklopke na motorno gred tako, da moznik motorja nahaja v utoru polovice sklopke. Privijte polovico sklopke po navedbah proizvajalca motorja. Pri standardnih gonilih s čelnim zobnikom upoštevajte mero B med polovico sklopke in povezavo (glejte "Slika 15"). Pri nekaterih NEMA-adapterjih je treba položaj sklopke nastaviti ustrezno z navedbami na nameščeni nalepki.
4. Če polovica sklopke vsebuje navojni zatič, zavarujte sklopko aksialno na gredi. Pred privijanjem namažite navojni zatič z varovalnim lepilom npr. Loctite 242 ali Loxeal 54-03, in ga privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").
5. Če je gonilo nameščeno zunaj in v vlažnem okolju, priporočamo tesnjenje površin prirobnic. Pri tem namažite celotno površino prirobnic s tesnilnim sredstvom za površine npr. Loctite 574 ali Loxeal 58-14.
6. Namestite motor na adapter. Pri tem namestite tudi zobati obroč oz. priloženo zobato pušo (glej sliko unten).
7. Vijake adapterja privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").



**Slika 15: Montaža sklopke na gred motorja - različne vrste sklopk**

- I Zobniška sklopka, (BoWex®) enodelna
- II Zobniška sklopka, (BoWex®) dvodelna
- III Zobniška sklopka, (BoWex®) dvodelna z distančno pušo
- IV Parkljasta sklopka (ROTEX®), dvodelna
- V Parkljasta sklopka (ROTEX®) dvodelna, upoštevajte mero B:

**Standardna gonila s čelnim zobnikom:**

SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-stopenjska)  
SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-stopenjska)

|                  | IEC izvedba 63 | IEC izvedba 71 |
|------------------|----------------|----------------|
| Mera B (slika V) | B = 4,5 mm     | B = 11,5 mm    |

- VI Parkljasta sklopka (ROTEX®), dvodelna z distančno pušo

**Potek montaže standardnega motorja na adapter IEC AI160 - AI315 (opcija AI) ali adapter NEMA AN250TC – AN400TC (opcija AN)**


1. Očistite motorno gred in površine prirobnic motorja in adapterja motorja; preverite glede poškodb. Preverite dimenzijske motorja. Dimenzijske morajo biti znotraj tolerančnega območja, v skladu z DIN EN 50347 ali NEMA MG1 del 4.
2. Odstranite moznik z motorne gredi.
3. Pri adapterjih AI160, AI180 in AI225 namestite priloženo distančno pušo.
4. Namestite priloženi moznik (glejte "Slika 15: Montaža sklopke na gred motorja - različne vrste sklopk").
5. Za montažo polovice sklopke segrejte polovico sklopke na pribl. 100 °C. Namestite polovico sklopke, kot je opisano v nadaljevanju:
  - AI160, AI180 in AI225 potisnite do distančne puše
  - AI200, AI250, AI280, AI315 potisnite do zveze motorne gredi
  - AN250TC – AN400TC, dokler ni dosežena mera A (glejte "Tabela 7: Moznik motorja")

## Gonilo – Priročnik z navodili za montažo

6. Če polovica sklopke vsebuje navojni zatič, zavarujte sklopko aksialno na gred. Pred privijanjem namažite navojni zatič z varovalnim lepilom, npr. Loctite242 ali Loxeal54-03, in ga privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").
7. Če je gonilo nameščeno zunaj in v vlažnem okolju, priporočamo tesnjenje površin prirobnic. Pri tem namažite celotno površino prirobnic s tesnilnim sredstvom za površine npr. Loctite 574 ali Loxeal 58-14.
8. Namestite motor na adapter. Pri tem namestite tudi priloženi zobati obroč oz. zobato pušo (glejte sliko Slika 15: Montaža sklopke na gred motorja - različne vrste sklopk). Pri adapterjih AN360TC in AN400TC najprej pritrdite prirobnico adapterja na motor in potem motor na adapter.
9. Vijake adapterja privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").

| Tip IEC/NEMA | Sklopka | Gred ø | Moznik za motorno gred |
|--------------|---------|--------|------------------------|
| AI 160       | R42     | 42     | AB12x8x45              |
| AI 180       | R48     | 48     | AB14x9x45              |
| AN 250       | R42     | 41,275 | B3/8x3/8x1 1/2         |
| AN 280       | R48     | 47,625 | B1/2x1/2x1 1/2         |
| AI 200       | R55     | 55     | B16x10x50x             |
| AN 320       | R55     | 53,976 | B1/2x1/2x1 1/2         |
| AI 225       | R65     | 60     | B18x11x70              |
| AN 360 R350  | R65     | 60,325 | B5/8x5/8x2 1/4         |
| AI 250       | R75     | 65     | B18x11x70              |
| AI 280       | R75     | 75     | B20x12x70              |
| AN 360 R450  | R75     | 60,325 | B5/8x5/8x3 1/8         |
| AN 400       | R75     | 73,025 | B3/4x3/4x3 1/4         |

Tabela 7: Moznik motorja



| Tip NEMA    | Velikost sklopke | A [mm] |
|-------------|------------------|--------|
| N250TC R350 | R42              | 83     |
| N250TC 300S | R42              | 86     |
| N280TC R350 | R48              | 87,5   |
| N280TC 300S | R48              | 102,5  |
| N320TC      | R55              | 91     |
| N360TC/350  | R65              | 126,5  |
| N360TC/450  | R75              | 150,5  |
| N400TC      | R75              | 164,5  |

Tabela 8: Položaj polovice sklopke na motorni gredi NEMA

#### 3.12 Montaža hladilne zanke na hladilni sistem

##### **OPOZORILO**


###### Nevarnost poškodbe zaradi sprostitve tlaka

- Dela na gonilu izvajajte samo, ko je hladilni tokokrog brez tlaka.

##### **POZOR**

###### Poškodba hladilne zanke

- Pri montaži ne zasukajte priključnih nastavkov.
- Priklučne cevi ali gibke cevi montirajte brez bremena.
- Tudi po izvedeni montaži ne sme biti zunanjih sil na priključne nastavke ali hladilno zanko.
- Preprečite prenos tresljajev med delovanjem na hladilno zanko.



##### Pojasnilo

- Priklučni nastavki z vijačenjem z rezalnim obročem
- Hladilna cev
- Pokrov ohišja

Slika 16: Hladilni pokrov

Hladilna zanka je nameščena v pokrov ohišja. Za dovanjanje in izpust hladilnega sredstva se na pokrovu ohišja nahaja vijačna spojka z rezalnim obročem po DIN 2353, za priključitev cevi z zunanjim premerom 10 mm.

Pred montažo odstranite zapiralne čepe iz navojnih nastavkov in izperite hladilno zanko, tako da ne bo umazanija zašla v hladilni sistem. Potem povežite priključne nastavke z hladilnim tokokrogom. Smer pretoka hladilnega sredstva je poljubna.

#### 3.13 Montaža eksternega hladilnika olje/zrak

##### **Informacija**

###### Napotek glede postavitve

Razmik hladilnega agregata od najbliže stene mora biti vsaj 600 mm, da bo zagotovljena optimalna oskrba z zrakom.

### 3.13.1 Priključitev cevne napeljave


#### POZOR

##### Gonio je dobavljeno brez olja

- Pred zagonom nalihte olje v gonilo.

V obsegu dobave so hladilnik olje/zrak in vse potrebne povezovalne cevi.

Povežite hladilnik olje/zrak, kot je prikazano na sliki. Pri tem pazite, da hladilnik olja/zraka ni montiran nad gonilom.



**Slika 17: Priključitev hladilnika olje/zrak**

Ustrezno privijte krovne matice 7.3 "Zatezni momenti za vijke".

Po končani montaži oljne napeljave napolnite gonilo z ustrezno količino in vrsto olja, ki je navedena na tipski tablici. Na tipski tablici navedena količina olja je smernica in lahko odstopa od dejanske potrebe količine olja. Za napeljavno gibkimi cevji potrebujete dodatno količino olja pribl. 4,5 litra. Pri polnjenju bodite predvsem pozorni na vijak za nivo olja, ki je pravi pokazatelj za natančno količino olja.

### 3.13.2 Električni priključek

Izvedite električni priključek, kot je v navodilih za uporabo oljnega/zračnega hladilnika. Prepričajte se, da smer vrtenja motorja oziroma kolesa ventilatorja ustreza specifikacijam proizvajalca hladilnega agregata.


### 3.14 Montaža izravnalne posode za olje (opcija: OA)

#### 3.14.1 Montaža velikosti I, II in III

Izravnalna posoda za oje je na voljo v 3 velikostih z različnimi prostorninami:

- 0,7 l (velikost I)
- 2,7 l (velikost II)
- 5,4 l (velikost III)

Izravnalno posodo je treba namestiti navpično z cevnim priključkom navzdol in z odzračevalnikom navzgor. Posodo namestite kolikor mogoče visoko, z upoštevanjem dolžine cevi Predlogi za položaj izravnalne posode za olje, glejte sledečo sliko.



Slika 18: Položaj izravnalne posode za olje


1. Po postavitvi gonila odstranite zgornji odzračevalni zapiralni.
2. Privijte reducirko ali podaljšek z obstoječim tesnilnim obročkom.

Pri gonilih z izvrtino za vzdrževanje olja z navojem M10X1 dodatno upoštevajte dokument WN 0-521 35.

3. Pri privijanju pritrilnega vijaka v navojno izvrtino zatesnite navoj s srednje-trdnim sredstvom za varovanje npr. z LOXEAL 54-03 ali Loctite 242.
4. Privijte izravnalno posodo za olje. Če ni možno doseči potrebne globine privitega vijaka  $1,5 \times d$ , uporabite 5 mm daljši vijak. Če ni mogoče montirati daljšega vijaka, uporabite zatični vijak in matico ustrezne dimenzije.
5. Nato namestite odzračevalno cev s priloženimi votlimi vijaki in tesnili.
6. V posodo privijte priloženi odzračevalni vijak M12 × 1,5 s tesnilnim obročem.

### 3.14.2 Montaža velikosti 0A in 0B

Izravnalno posodo je treba namestiti navpično s priključno napeljavo navzdol in z odzračevalnikom navzgor. Posodo je treba priključiti čim višje. Predlogi za položaj izravnalne posode za olje, glejte Slika 18. Upoštevajte, da pri položaju gonila M4 s priključno omarico v položaju 2 ni možno namestiti izravnalne posode za olje.



**Slika 19: Položaj izravnalne posode za olje**

1. Po postavitvi gonila odstranite vijak za nivo olja oz. zgornji zapiralni vijak.
2. Namestite izravnalno posodo za olje, kot je prikazano na Slika 18. Izravnajte jo vzporedno k motorni gredi.
3. Upoštevajte maks. zatezni moment 12 Nm za privitje izravnalne posode za olje na ohišje gonila.

### 3.15 Naknadno lakiranje

Pri naknadnemu lakiraju gonila zaščitite tesnilne obroče gredi, gumijaste elemente, ventile za zračni tlak, cevi, tipsko tablico, nalepke in območje sklopke motorja, da ne pridejo v stik z barvo, laki, topili; v nasprotnem primeru bi se ti deli poškodovali ali postali nečitljivi.

### 3.16 Električni priključek vgrajenega motorja

Pri gonilih z motorjem (gonilo z vgrajenim elektromotorjem) ima elektromotor priložena lastna navodila za uporabo. Če tega navodila za uporabo ni, ga zahtevajte od proizvajalca motorja. Vzpostavite električni priključek motorja, v skladu z navodili za uporabo motorja. Praviloma se v električni omarici motorja nahaja slika električne vezave.

## 4 Zagon


### 4.1 Preverjanje nivoja olja

Pred zagonom preverite nivo olja (glej poglavje 5.2 "Pregledovanje in vzdrževanje").


### 4.2 Aktiviranje odzračevanja

Če je predvideno odzračevanje gonila, je treba pred zagonom aktivirati odzračevanje oz. tlačno odzračevanje. Dvojna gonila so sestavljena iz dveh posameznih gonil in imajo 2 prostora za olje in event. 2 odzračevalnika.

Za aktiviranje odstranite tesnilno vrvico v ozdračevalnem vijaku. Položaj odzračevalnega vijaka, glejte poglavje 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje").




Slika 20: Aktiviranje odzračevalnega vijaka



Slika 21: Aktiviranje tlačnega odzračevalnega vijaka

Posebni tlačni odzračevalniki so dobavljeni ločeno. Odvijte odzračevalni vijak in na isto mesto privijte posebno izvedbo odzračevalnika s tesnilom.




#### Pojasnilo

- |                         |                      |                            |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    Odzračevalni vijak | 2    Tesnilna vrvice | 3    Posebni odzračevalnik |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|

**Slika 22: Odstranitev odzračevalnega vijaka in namestitev posebnega odzračevalnika tlaka**

### 4.3 Aktiviranje samodejnega mazanja


Nekatere vrste gonil za vgradnjo standardnega motorja (opcija IEC / NEMA) imajo vgrajeno samodejno mazalno napravo za mazanje valjčnih ležajev. Mazalno napravo je treba aktivirati pred zagonom gonila. Na pokrovu kartuše adapterja za vgradnjo IEC / NEMA-standardnega motorja se nahaja rdeča opozorilna tablica za aktiviranje mazalnega sistema. Nasproti mazalne naprave se nahaja izvrtina za iztekanje masti, ki je zaprta z zapiralnim vijakom G1/4. Po aktiviranju mazalne naprave odvijte zapiralni vijak in na to mesto namestite priloženo posodo za prestrejanje masti (del-št. 28301210).



**Slika 23: Montaža posode za prestrejanje masti**


**Postopek:**

1. Odvijte in odstranite cilindrične vijke.
2. Odstranite pokrov kartuše.
3. Privijte vijak za aktiviranje v mazalni napravi, da se vtisne obročni vijak.
4. Ponovno namestite pokrov kartuše. Pritrdite pokrov kartuše s cilindričnimi vijke (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").
5. Na nalepko napišite podatke, mesec in leto aktiviranja.


**Pojasnilo**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Cilindrični vijaki M8 x 16 |
| 2 | Pokrov kartuše             |
| 3 | Vijak za aktiviranje       |
| 4 | Obročni vijak              |
| 5 | Mazalna naprava            |
| 6 | Položaj nalepke            |

**Slika 24: Aktiviranje samodejne mazalne naprave pri vgradnji standardnega motorja**

**Nalepka:**


**Slika 25: Nalepka**

#### 4.4 Hladilna zanka (opcija: CC)

##### POZOR

###### Poškodbe gonila zaradi pregrevanja

- Pogon zaženite šele, ko je hladilna zanka priključena na hladilni tokokrog in je hladilni tokokrog vklopljen.

Kadar je nevarnost zmrzali, je treba hladilni vodi pravočasno doliti ustrezno sredstvo za zaščito pred zmrzovanjem.

Hladilno sredstvo mora imeti podobne toplotne kapacitete kot voda.

- Specifična toplotna kapaciteta vode pri 20 °C:  $c = 4,18 \text{ kJ/kgK}$

Za hladilno sredstvo se priporoča čista voda iz pipe, brez mehurčkov, brez dodatnih snovi. Trdota vode mora biti med 1 °dH in 15 °dH, pH-vrednost med pH 7,4 in pH 9,5. Hladilni vodi ni dovoljeno primešati agresivnih tekočin.

Tlak **hladilnega sredstva** ne sme preseči **maks. 8 bar**. Priporoča se, da na vhodni strani namestite reducirni ventil ali podobno napravo, ki lahko prepreči poškodbe zaradi prevelikega tlaka.

**Vhodna stran hladilnega sredstva** ne sme preseči 40 °C. Priporoča se **10 °C**.

Priporočljiva **količina hladilnega sredstva** znaša **10 l/min**.

Treba je preverjati in zagotavljati temperaturo in količino pretoka hladilnega sredstva. Če je presežena dovoljena temperature, je treba gonilo takoj zaustaviti.

## 4.5 Zunanji hladilnik olja/zraka

### **POZOR**

#### **Poškodbe gonila zaradi pregrevanja**

- Pogon zaženite šele, ko je zunanji hladilnik olja/zraka priključen in vklopljen.

### **POZOR**

#### **Škoda zaradi previsokega tlaka v vodu**

- Med hladnim zagonom poskrbite, da največja dovoljena viskoznost maziva ne bo presežena, da preprečite prevelike tlake v črpalki in sistemu mazalnega voda.

Glavne komponente eksternega hladilnika olja/zraka:

- motor,
- črpalka,
- izmenjevalnik topote.

Po montaži in polnjenju hladilnika olja/zraka preverite nivo olja v gonilu. Prepričajte se, da je hladilnik olja/zraka odzračen.

Osnovne informacije o razpoložljivi izvedbi hladilnika olja/zraka najdete v našem katalogu G1000 (glejte [www.nord.com](http://www.nord.com)).

Podrobne informacije o zunanjem hladilniku olja/zraka najdete v pripadajočih navodilih za uporabo. Tam navedene informacije imajo prednost.

Če proizvajalec zunanjega hladilnega olja/zraka ni navedel drugače, velja:

- minimalni tlak v vodu na sesalni strani: -0,4 bar,
- viskoznost maziva: maksimalno 1000 mm<sup>2</sup>/s.

Hitrost motorja na hladilniku olja/zraka nastavite tako, da je zagotovljeno popolno polnjenje črpalke. To se doseže, če tlak v vodu na sesalni strani ne pade pod minimalno vrednost.



### **Informacija**

#### **Reguliranje temperature olja za gonila**

Hladilni agregat je priporočljivo vklopiti le pri temperaturi olja nad 60 °C in izklopiti pri temperaturi olja pod 45 °C. V ta namen se lahko temperatura po želji nadzoruje z upornostnim termometrom (PT100), ki je nameščen v oljni kadi menjalnika.

Maksimalna dovoljena temperatura olja za gonila ne sme preseči +90 °C.

## 4.6 Zagonski čas polžnega gonila

Za doseganje maks. stopnje učinka pri polžnih gonilih je potrebno pri gonilu izvesti zagonski postopek pribl. 25 h – 48 h pri maks. obremenitvi.

Pred zagonskim časom je potrebno upoštevati odbitke pri stopnji učinka.

## 4.7 Delovanje AI / AN adapterja z možnostjo BRG1

Adapterji-IEC (opcija: AI) oziroma adapterji-NEMA (opcija: AN) se lahko z opcijo BRG1 (ročno dodatno mazanje) uporabljajo pri številu vrtljajev pogona maksimalno  $1800 \text{ min}^{-1}$ . Večja števila vrtljajev povzročijo prezgodnje okvare tesnil in zvezdastega vložka sklopke.

## 4.8 Seznam preverjanja

| Seznam preverjanja   |                  |                             |
|--|------------------|-----------------------------|
| Predmet preverjanja  | Datum preizkusa: | Informacije glejte poglavje |
| Je odzračevalni vijak aktiviran oz. privit tlačni odzračevalnik? |                  | 4.2                         |
| Je položaj vgradnje pravilen za to izvedbo stroja?               |                  | 7.1                         |
| So zunanje sile na gredi gonila dopustne (napetost verige)?      |                  | 3.5                         |
| Je podpora vrtilnega momenta pravilno montirana?                 |                  | 3.6                         |
| So vrteči deli zaščiteni pred dotikom?                           |                  | 3.9                         |
| Je aktivirana samodejna mazalna naprava?                         |                  | 4.3                         |
| Je hladilni sistem priključen?                                   |                  | 3.12<br>3.13                |

Tabela 9: Preverjanje pred zagonom

### 5 Pregled in vzdrževanje

#### 5.1 Intervali za pregledovanje in vzdrževanje

| Intervali za pregledovanje in vzdrževanje                                      | Pregledovanje in vzdrževanje   | Informacije glejte poglavje                        |
|--|--|--|
| Min. vsaj vsake pol leta   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualni pregled</li> <li>• Preverjanje hrupa delovanja</li> <li>• Preverjanje nivoja olja</li> <li>• Vizualni pregled gibkih cevi</li> <li>• Mazanje z mastjo / odstranitev presežka masti (samo pri prosti pogonski gredi / opcija W pri mešalniku-ležajenu / opcija VL2 / VL3) in pri adapterju AI.../AN...z opcijo BRG1)</li> <li>• Zamenjava samodejne mazalne naprave/odstranitev odvečne masti (samo pri standardnih motorjih IEC/NEMA je pri času delovanja &lt; 8 h/dnevno potreben interval menjave mazalnika po enem letu); pri vsaki drugi menjavi mazalnika izpraznite oz. zamenjajte lovilno posodo mazalnika.</li> </ul> | 5.2.1<br>5.2.2<br>5.2.3<br>5.2.5<br>5.2.6<br>5.2.7 |
| Pri delovnih temperaturah do 80 °C vsakih 10000 delovnih ur, vsaj vsake 2 leta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjava olja (pri polnjenju s sintetičnimi produkti se termini podvojijo, pri uporabi <b>SmartOilChange</b> velja termin za <b>SmartOilChange</b>)</li> <li>• Čiščenje oz. zamenjava odzračevalnega vijaka</li> <li>• Zamenjajte tesnil gredi, za dodatne informacije glejte poglavje 5.2.1.</li> </ul>   | 5.2.8<br>5.2.9<br>5.2.10                           |
| Vsakih 20000 delovnih ur, vsaj vsake 4 leta                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naknadno mazanje ležajev v gonilu</li> </ul>  | 5.2.11   |
| Vsaj vsakih 10 let   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalni remont</li> </ul>   | 5.2.12   |

Tabela 10: Intervali za pregledovanje in vzdrževanje



#### Informacija

Intervalli za menjavo olja veljajo za normalne delovne pogoje in delovne temperature do 80 °C. Pri ekstremnih delovnih pogojih (višje delovne temperature kot 80 °C, visoka zračna vlažnost, agresivno okolje in pogosto spreminjanje delovnih temperatur) se intervali za menjavo olja ustrezno skrajšajo.



#### Informacija

**SmartOilChange** določa optimalen čas za menjavo olja, osnovano na stalnem določanju temperature olja. To omogoča **SmartOilChange** podjetja Getriebbau NORD izključno na osnovi specifičnih karakteristik proizvoda, fiksno navedene temperature okolice in internih merskih vrednosti zmogljive elektronike, kot npr. poraba toka. Za delovanje ni potrebna dodatna strojna oprema podjetja Getriebbau NORD.

Rezultati merjenja se obdelujejo z vgrajeno programsko opremo, interpretirajo in se posredujejo, kar omogoča preračunavanje preostalega časa do naslednje menjave olja.

## 5.2 Pregledovanje in vzdrževanje

### 5.2.1 Vizualni pregled glede netesnosti

Preglejte napravo glede morebitne netesnosti.. Bodite pozorni na morebitno puščanje olja iz gonila ali sledi olja na ohišju gonila ali pod gonilom. Še posebej preverite tesnilne obroče gredi, zapiralne pokrove, vijačne zveze, cevne napeljave in utore na ohišju.

#### Informacije

Tesnilni obroči gredi imajo omejen rok trajanja in so podvrženi obrabi in staranju. Življenska doba tesnilnih obročev gredi je odvisna od različnih okoliških pogojev. Temperatura, svetloba (še posebej UV-svetloba), ozon in drugi plini in tekočine vplivajo na postopek staranja tesnilnih obročev gredi. Mnogi ti vplivi lahko spremenijo fizikalno-kemične lastnosti tesnilnih obročev gredi in glede na intenzivnost pripomorejo k krajši življenski dobi. Tuje snovi (kot npr. prah, umazanija, pesek kovinski delci) in previsoke temperature (previsoki vrtljaji ali dodatna zunanja toplota) pospešujejo obrabo na tesnilnih robovi. Tesnilni robovi iz elastomera so tovarniško namazani s posebno mazalno mastjo. S tem se zmanjša obraba, ki je pogojena z uporabo in podaljša življenska doba. Oljni film v območju tesnilnega roba je torej običajen in ne pomeni puščanja (glej poglavje 7.5 "Puščanje in tesnost").

Za tesnila gredi na odgonskih gredeh menjalnika velja naslednje: "Pri zmernih obratovalnih pogojih (temperatura olja do 80 °C) proizvajalci grednih tesnil nezavezujoče navajajo tipično življensko dobo do 10.000 obratovalnih ur."

#### POZOR

##### **Poškodba radialnih tesnilnih obročev gredi z neprimernimi čistili**

Neprimerna čistila lahko poškodujejo radialne tesnilne obroče gredi in posledično povzročijo puščanje maziva.

- Ne čistite gonila s čistili, ki vsebujejo aceton ali benzen.
- Preprečite stik s hidravličnimi olji.

V primeru dvoma, očistite gonilo, preverite stanje olja in po pribl. 24 urah ponovno preverite glede netesnosti. Če ugotovite netesnost (iztekajoče olje), je treba gonilo takoj popraviti. Prosimo, obrnite se na NORD-servisni oddelek.

Če je gonilo opremljeno s hladilno zanko v pokrovu ohišja, je treba preveriti priključke in hladilno zanko glede tesnosti. Če se pojavijo netesnosti, jih nemudoma odpravite. Prosimo, obrnite se na NORD-servisni oddelek.

### 5.2.2 Preverjanje hrupa delovanja

Če se pojavi neobičajni hrup ležajev in/ali vibracije na gonilu, lahko to pomeni okvaro na gonilu. V tem primeru je treba izvesti popravilo gonila. Prosimo, obrnite se na servisni oddelek NORD.

### 5.2.3 Preverjanje nivoja olja

V poglavju 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje" so predstavljene izvedbe in glede na izvedbo ustrezeni vijaki za nadzor količine olja. Pri dvojnih gonilih je treba preveriti olje v obeh gonilih. Odzračevanje se izvaja na mestu, ki je označeno v poglavju 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje".

Pri gonilih ki nimajo vijaka za preverjanje nivoja olja (glej poglavje 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje"), preverjanje ni potrebno.

Nekateri tipi gonil so dobavljeni brez olja; napolnite z oljem in preverite nivo olja.

Merjenje nivoja olja se izvaja samo pri mirujočem, ohlajenem gonilu. Izvedite zavarovanje pred nezaželenim ponovnim zagonom. Preverjanje nivoja olja izvajajte pri temperaturi olja od 10 °C do 40 °C.

#### Gonilo z vijakom za nivo olja

1. Glede na položaj gonila odvijte vijak za nivo olja (glej poglavje 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje").




#### Informacije

Pri prvem preverjanju olja lahko izteče manjša količina olja, ker je novo olja lahko nad spodnjim robo izvrtine za nivo olja.

2. Pravi nivo olja je na spodnjem robu izvrtine za nivo olja. Če je nivo olja prenizek, dolijte olje ustrezne vrste.
3. Ponovno privijte vijak za nivo olja in vse ostale prej odvite vijačne povezave.

#### Gonilo s posodo za olje



**Slika 26: Preverjanje nivoja olja z merilno palico**

1. Odvijte zapiralni vijak z merilno palico (navoj G1½) iz posode za olje.
2. Nivo olja se mora nahajati med spodnjo in zgornjo oznako, ko je vijak s merilno paličico do konca privit (glej Slika 26). Če je nivo olja prenizek, dolijte olje ustrezne vrste.
3. Ponovno privijte zapiralni vijak z merilno palico in vse ostale prej odvite vijačne povezave.

#### Gonilo z opazovalnim okencem

1. Nivo olja v gonilu lahko neposredno odčitate na opazovalnem okencu.
2. Pravilen nivo olja je:
  - Maks.: Sredina opazovalnega okanca,
  - Min.: Spodnji rob opazovalnega okanca.
3. Če nivo olja ni ustrezan, izravnajte nivo olja z izpuščanjem ali dolivanjem vrste olja, ki je navedena na tipski tablici.

### 5.2.4 Vizualni pregled gumijastih blažilnikov (opcija: G, VG)

Če so vidne poškodbe, kot so zareze na gumenih površinah, je treba te gumijaste elemente zamenjati. Prosimo, posvetujte se s servisnim oddelkom NORD.

## 5.2.5 Vizualni pregled cevnih napeljav (opcija: OT, CS2-X)

Gonila s posodo za olje ali z eksterno hladiilno napravo imajo vgrajene gumijaste cevi.


Preverite cevne napeljave in vijačne povezave glede puščanja, zarez, urezov, poroznosti in obrabe. Poškodovane cevi je treba zamenjati. Prosimo, obrnite se na servisni oddelek NORD.

## 5.2.6 Mazanje z mastjo (opcija: VL2, VL3, W, AI, AN)

Nekatera gonila imajo napravo za naknadno mazanje.

Pri izvedbah za mešalo VL2 in VL3, je treba pred naknadnim mazanjem najprej odviti odzračevalni vijak, ki se nahaja nasproti mazalnega nastavka. Vtisnite toliko masti, da se na ozdračevalnem vijaku pojavi manjša količina iztisnjene masti, pribl. 20–25 g. Ponovno privijte odzračevalni vijak.

Pri opciji W in adapterjih IEC/NEMA AI in AN opcija BRG1 namažite zunanjji valčni ležaj prek mazalnega nastavka s pribl. 20–25 g masti. Pri adapterjih IEC/NEMA AI in AN je mazalni nastavek pod privitim kontrolnim pokrovom. Pred ponovnim mazanjem odvijte vijak za izpust masti, da bo lahko iztekala presežna mast. Odstranite presežno mast z adapterja motorja.




Slika 27: Mazanje adapterja IEC/NEMA AI in AN, opcija BRG1

Priporočljiva vrsta masti:

- Petamo GHY 133N (podjetje: Klüber Lubrication)

## 5.2.7 Zamenjava samodejne mazalne naprave



Slika 28: Zamenjava samodejne mazalne naprave pri standardnem motorju

(Mazalna naprava: Del št.: 28301000 ali za mast, primerno za živlisko industrijo, del št.: 28301010)

1. Odstranite pokrov kartuše.
2. Odvijte mazalno napravo.
3. Privijte novo mazalno napravo.
4. Odstranite presežno mast z adapterja.
5. Vklopite mazalno napravo (glej poglavje 4.3 "Aktiviranje samodejnega mazanja").

Pri vsaki drugi menjavi mazalne naprave je treba zamenjati ali izprazniti posodo za prestrezanje masti (del št. 28301210). Zaradi oblike posode nekaj masti ostane v posodi.

1. Odvijte posodo za prestrezanje masti iz vijačne povezave.
2. Iztisnite mast iz posode za prestrezanje masti. Z drogom pritisnite nazaj notranje nameščeni bat. Drog sme imeti maks. premer 10 mm. Zajemite iztisnjeno mast in jo odstranite v skladu z zakoni o varovanju okolja.
3. Preverit posodo za prestrezanje masti. Če je posoda za prestrezanje masti poškodovana, jo zamenjajte z novo.
4. Ponovno privijte posodo za prestrezanje masti v izpustno odprtino na adapterju motorja.

### 5.2.8 Menjava olja

Na slikah v poglavju 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje" so prikazani položaji izpustnega vijaka za olje, vijaka za nivo olja in odzračevalnega vijaka, če je vgrajen; prikazano glede na položaj vgradnje gonila.

#### OPOZORILO

##### Nevarnost opeklin

Olje se lahko močno segreje. Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

Potek dela:

1. Postavite lovilno posodo pod izpustni vijak ali izpustno pipo.
2. V celoti odvijte vijak za nivo olja (če obstoji) in izpustni vijak. Če se uporablja posoda za nivo olja, odvijte zapiralni vijak z merilno palico.
3. Počakajte, da olje v celoti izteče iz gonila.
4. Preverite tesnila na izpustnem vijaku in vijaku za nivo olja. Če je tesnilo poškodovano, zamenjaj ustrezni vijak. Lahko očistite tudi navoj in ga pred privijanjem namažite z varovalnim lepilom npr. Loctite 242, Loxeal 54-03.
5. Privijte izpustni vijak v izvrtino in zategnjite z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").
6. Z ustrezno pripravo za polnjenje napolnite z novim oljem enake vrste skozi izvrtino za nivo olja, do količine, ko prične olje iztekati iz te izvrtine. Olje lahko dolivate tudi skozi izvrtino odzračevalnega ali zapiralnega vijaka, ki se nahaja nad nivojem olja. Če se uporablja posoda za nivo olja, nalijte olje pri zgornji odprtini (navoj G1½), do nivoja olja, kot je opisano v poglavju 5.2.3 "Preverjanje nivoja olja".
7. Preverite nivo olja najkasneje po 15 minutah, pri uporabi posode za olje najkasneje po 30 minutah.



#### Informacije

Pri gonilih ki nimajo vijaka za izpust olja (glej poglavje 7.1 "Načini izdelave in položaji vgradnje"), menjava olja ni potrebna. To gonilo je trajno namazano.

Standardno gonilo s čelnim zobnikom nima vgrajenega vijaka za nivo olja. Tu se novo olje doliva prek navojni izvrtine odzračevalnika.

### 5.2.9 Čiščenje in preverjanje odzračevalnega vijaka

1. Odvijte odzračevalni vijak.
2. Temeljito očistite odzračevalni vijak npr. s stisnjениm zrakom.
3. Preverite odzračevalni vijak in tesnilo. Če je tesnilo poškodovano, uporabite nov odzračevalni vijak.
4. Ponovno privijte odzračevalni vijak.

### 5.2.10 Zamenjava tesnilnega obroča gredi

Pri dosegu mejne obrabe se poveča oljni film v območju tesnilnega robu, ki se počasi razvije v puščanje in kapljkanje olja. **V tem primeru je treba tesnilni obroč gredi zamenjati.** Prostor med tesnilnim in zaščitnim robom je treba pri montaži napolniti z mastjo v količini pribl. 50 % (priporočljiva vrsta masti: PETAMO GHY 133N). Vgrajen novi tesnilni obroč po montaži ne sme biti nameščen na istem, že obrabljenem mestu na gredi.

### 5.2.11 Dodatno mazanje ležajev v gonilu

#### POZOR

##### Okvara gonila zaradi nezadostnega mazanja.

Pri nezadostnem mazanju obstaja tveganje okvare ležajev.

- Brezpogojno upoštevajte priporočene intervale.
- Uporabljajte samo masti, ki jih priporoča podjetje Getriebbau NORD.
- Nikoli ne mešajte različnih mazalnih masti. Pri mešanju različnih vrst masti lahko pride do nezdružljivosti masti in posledično zaradi pomanjkljivega mazanja do okvare gonila.
- Preprečite kontaminacijo mazalne masti z tukji in izpiranje mazalne masti z mazalnim oljem.

Prosimo, obrnite se na servisni oddelek NORD, za zamenjavo masti v valjčnih ležajih.

Priporočljive vrste masti: Petamo GHY 133N - Klüber Lubrication (glej poglavje 7.2.1 "Mast za valjčne ležaje").

### 5.2.12 Generalni remont

Generalno popravilo morajo izvesti v pooblaščeni delavnici z ustrezno opremo; dela mora izvesti kvalificirano osebje z upoštevanjem lokalnih določil in zakonov. Priporočamo vam, da generalno popravilo izvedejo v NORD-servisu.

Za generalno popravilo je treba gonilo razstaviti v celoti. Izvesti je treba sledeča dela:

- Očistite vse dele gonila.
- Preglejte vse dele glede poškodb.
- Poškodovane dele je treba zamenjati.
- Zamenjati je treba vse valjčne ležaje.
- Vsa tesnila, tesnilne obroče gredi in nilos-obroče je treba zamenjati.
- Opcija: Zamenjati je treba zaporo povratnega teka.
- Opcija: Zamenjava delov iz elastomera na sklopki.

## 6 Odstranitev

Upoštevajte veljavna lokalna določila. Še posebej bodite pozorni pri zbiranju maziv in pravilnem odstranjevanju le teh.

| Deli gonila   | Material                           |
|---|------------------------------------|
| Zobniki, gredi, valjčni ležaji, mozniki, varnostni obroči, ...      | Jeklo                              |
| Ohišje gonila, deli ohišja, ...                                     | Siva litina                        |
| Ohišje gonila iz lahke kovine, deli ohišja iz lahkih kovin          | Aluminij                           |
| Polžna kolesa, puša, ...  | Bron                               |
| Tesnilni obroči gredi, zapiralni čepi, gumijasti deli, ...          | Elastomer z jeklom                 |
| Deli sklopke  | Plastika z jeklom                  |
| Ploskovna tesnila   | Brezazbestni tesnilni material     |
| Olje za gonilo  | Mineralno olje z dodatki           |
| Sintetično olje za gonilo (nalepka: CLP PG)                         | Mazivo na osnovi poliglikola       |
| Sintetično olje za gonilo (nalepka: CLP HC)                         | Mazivo na osnovi Poly-Alpha-Olefin |
| Hladilne cevi, pritrdilni elementi hladilnih cevi, vijačne povezave | Baker, epoksid, medenina           |

**Tabela 11: Materiali**

## 7 Priloga

### 7.1 Načini izdelave in položaji vgradnje



#### Informacije

Tipi gonil SK 320, SK 172, SK 272, SK 372 kot tudi SK 273 in SK 373, tipi gonil SK 01282 NB, SK 0282 NB in SK 1382 NB in UNIVERSAL/MINIBLOC so trajno namazani. Ta gonila nimajo vijakov za menjavo olja.

#### 7.1.1 Pojasnitev simbolov



Odzračevanje



Nivo olja




Izpust olja

### 7.1.2 Polžno gonilo UNIVERSAL / MINIBLOC

NORD UNIVERSAL / MINIBLOC-polžno gonilo je primerno za vse položaje vgradnje, imajo odprtino za dolivanje olja, ki je odvisna od načina vgradnje.


Tipi SI in SMI so opcijsko opremljeni z ozdračevalnim vijakom. Gonilo z ozdračevanjem je potrebno namestiti v namensko določenem položaju.

Tipi SI, SMI, S, SM, SU kot 2-stopenjski polžna gonila in tipi SI, SMI, kot polžna gonila z direktno namestitvijo motorja imajo od položaja vgradnje odvisno odprtino za olje in se morajo vedno namestiti v v namensko določenem položaju.







### 7.1.3 Ploska gonila s posodo za olje


Naslednje slike veljajo za izvedbe M4 tipov gonil SK 9282, SK 9382, SK 10282, SK 10382, SK 10382.1, SK 11282, SK 11382, SK 11382.1 in SK 12382 s posodo za nivo olja.








Slika 29: Ploska gonila s posodo za nivo olja


#### 7.1.4 Pregled položajev vgradnje









































## 7.2 Maziva

Gonila so pri dobavi, z izjemo tipov SK 11382.1, SK 12382 in SK 9096.1 že tovarniško pripravljena za določen položaj vgradnje in napolnjena z oljem. Prvo tovarniško polnjenje ustreza mazivu iz tabele maziv za običajne temperature okolice (običajna izvedba).

### 7.2.1 Mast za valjčne ležaje

Ta tabela vsebuje primerljive, odobrene masti za kotalne ležaje različnih proizvajalcev. Lahko izbirate med različnimi proizvajalci za enake vrste maziva. Pri tem upoštevajte območje temperature okolice.

Različnih vrst masti ni dovoljeno mešati. Pri zamenjavi maziva lahko mešate različne maziva enake vrste znotraj enakega območja temperature okolice v maks. razmerju 1/20 (5 %)).

Pri zamenjavi vrste maziva ali spremembi območja temperature okolice se posvetujte s podjetjem Getriebbau NORD. V nasprotnem primeru ne prevzemamo jamstva za funkcionalnost gonila.

| Vrsta maziva          | Okoliška temperatura |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------|---|---|--|---|
| Mast (mineralno olje) | -30 ... 60 °C        | Spheerol EPL 2  | -   | Mobilux EP 2   | Gadus S2 V220 2   |
| Mazivo (PAO)          | -25 ... 80 °C        | -   | PETAMO GHY 133 N  | -  | -   |

Tabela 12: Mast za valjčne ležaje

## 7.2.2 Olje za gonila

Tabela omogoča primerjavo različnih maziv različnih proizvajalcev. Znotraj viskoznosti in vrste maziva je dovoljeno zamenjati proizvajalca. Pred zamenjavo vrste maziva ali viskoznosti se posvetujte s podjetjem Getriebebau NORD.

Različnih vrst olj ni dovoljeno mešati. Pri menjavi olja gonila lahko mešate različna olja enake vrste z enako viskoznostjo v maks. razmerju 1/20 (5 %)).

| Vrsta maziva                                    | Navedbe na tipski tablici | DIN (ISO) /temperatura okolice |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|
| Mineralno olje                                  | CLP 680                   | ISO VG 680<br>0...40 °C        | -   | -   | -  | Mobilgear 600 XP 680  | Omala S2 GX 680   |
|   | CLP 220                   | ISO VG 220<br>-10...40 °C      | Alpha EP 220<br>Alpha SP 220  | Renolin CLP 220<br>Renolin CLP 220 VCI  | Klüberoil GEM 1-220 N  | Mobilgear 600 XP 220  | -   |
|   | CLP 100                   | ISO VG 100<br>-15...25 °C      | -   | -   | Klüberoil GEM 1-100 N  | -   | -   |
| Sintetična olja (poliglikol)                    | CLP PG 680                | ISO VG 680<br>-20...40 °C      | -   | -   | Klübersynth GH 6-680   | -   | -   |
|   | CLP PG 460                | ISO VG 460<br>-25...80 °C      | -   | -   | Klübersynth GH 6-460   | -   | -   |
|   | CLP PG 220                | ISO VG 220<br>-25...80 °C      | Optigear Synthetic 1300/220   | Renolin PG 220  | Klübersynth GH 6-220   | -   | -   |
| Sintetična olja (ogljikovodiki)                 | CLP HC 680                | ISO VG 680<br>-30...80 °C      | -   | -   | Klübersynth GEM 4-680  | Mobil SHC 636   | -   |
|   | CLP HC 460                | ISO VG 460<br>-30...80 °C      | -   | -   | -  | Mobil SHC 634   | -   |
|   | CLP HC 220                | ISO VG 220<br>-40...80 °C      | Alphasyn EP 220   | Renolin UNISYSN XT 220<br>Renolin Unisyn CLP 220<br>Renolin Unisyn Gear 220 VCI   | Klübersynth GEM 4-220 N<br>Klübersynth MEG 4-220                                   | Mobil SHC 630<br>Mobil SHC Gear 630   | Omala S4 GX 220   |
| Bioškrobovno razgradljivo olje                  | CLP E 680                 | ISO VG 680<br>-5...40 °C       | -   | Plantogear 680 S  | -  | -   | -   |
|   | CLP E 220                 | ISO VG 220<br>-5...40 °C       | -   | Plantogear 220 S  | -  | -   | -   |
| Olje, ki je primerno za stisk s hrano           | CLP PG H1 680             | ISO VG 680<br>-5...40 °C       | -   | -   | Klübersynth UH1 6-680  | -   | -   |
|   | CLP PG H1 220             | ISO VG 220<br>-25...40 °C      | -   | Cassida Fluid WG 220  | Klübersynth UH1 6-220  | -   | -   |
|   | CLP HC H1 220             | ISO VG 220<br>-25...40 °C      | -   | -   | -  | Mobil SHC Cibus 220   | -   |
| Gonilo – tekoča mast na osnovi mineralnega olja | GP 00 K-10                | -10 ... 60 °C                  | Spheerol EPL 00   | -   | -  | -   | -   |
|   | GP 00 K-30                | -30 ... 60 °C                  | Tribol GR 100-00 PD   | -   | -  | -   | -   |

**Tabela 13: Olje za gonila**

Podatki o priporočljivi količini maziva in vrsti maziva so navedeni na tipski tablici. Natančne vrednosti so odvisne od natančnega prestavnega razmerja in če sta na voljo možnosti OSG in OT. Pri polnjenju bodite predvsem pozorni na vijak za nivo olja oz. pri opciji OT na merilno palico za olje, ki je pravi pokazatelj za natančno količino olja.

Po menjavi maziva in še posebej po prvem polnjenju se lahko nivo olja v prvih delovnih urah delno spremeni, ker se oljni kanali in votli prostori šele sčasoma napolnijo z oljem. Po kratkem zagonu priporočamo, da ponovno preverjate nivo olja.

Če je vgrajeno opazovalno steklo za olje, priporočamo, da po pribl. 2 delovnih urah uskladite nivo olja tako, da pri mirujočem in ohlajenem gonilu še vedno videti nivo olja v opazovalnem okencu. Šele potem je možno preverjati nivo olja v opazovalnem okencu.

Tipi gonil SK 11282, SK 11382, SK 11382.1, SK 12382 in SK 9096.1 se običajno dobavljajo brez olja.

### 7.3 Zatezni momenti za vijke

| Dimenzijs | Zatezni momenti za vijke [Nm]  |       |       |      |                     |                             |                                   |
|-----------|--|-------|-------|------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|           | Vijačne zveze v razredih trdnosti<br>8,8      10,9      12,9<br>V2A-70      V4A-70 |       |       |      | Zapiralni<br>vijaki | Navojni zatič<br>na sklopki | Vijačne<br>povezave na<br>pokrovu |
| M4        | 3,2  | 5     | 6     | 2,8  | -                   | -                           | -                                 |
| M5        | 6,4  | 9     | 11    | 5,8  | -                   | 2                           | -                                 |
| M6        | 11   | 16    | 19    | 10   | -                   | -                           | 6,4                               |
| M8        | 27   | 39    | 46    | 24   | 11                  | 10                          | 11                                |
| M10       | 53   | 78    | 91    | 48   | 11                  | 17                          | 27                                |
| M12       | 92   | 135   | 155   | 83   | 27                  | 40                          | 53                                |
| M16       | 230  | 335   | 390   | 207  | 35                  | -                           | 92                                |
| M20       | 460  | 660   | 770   | 414  | -                   | -                           | 230                               |
| M24       | 790  | 1150  | 1300  | 711  | 80                  | -                           | 460                               |
| M30       | 1600   | 2250  | 2650  | 1400 | 170                 | -                           | -                                 |
| M36       | 2780   | 3910  | 4710  | 2500 | -                   | -                           | 1600                              |
| M42       | 4470   | 6290  | 7540  | 4025 | -                   | -                           | -                                 |
| M48       | 6140   | 8640  | 16610 | 5525 | -                   | -                           | -                                 |
| M56       | 9840   | 13850 | 24130 | 8860 | -                   | -                           | -                                 |
| G½        | -  | -     | -     | -    | 75                  | -                           | -                                 |
| G¾        | -  | -     | -     | -    | 110                 | -                           | -                                 |
| G1        | -  | -     | -     | -    | 190                 | -                           | -                                 |
| G1¼       | -  | -     | -     | -    | 240                 | -                           | -                                 |
| G1½       | -  | -     | -     | -    | 300                 | -                           | -                                 |

Tabela 14: Zatezni momenti za vijke

#### Montaža navojnih spojev gibkih cevi

Namažite navoje krovnih matic, rezalnih obročkov in navojev vijačnih zvez z oljem. Krovno matico z viličastim ključem privijte do točke, od katere dalje se prekrivna matica občutno močneje upira. Zasukajte prekrivno matico vijačne povezave še pribl. 30° do 60° največ pa 90°, pri tem je potrebno vijačni nastavek nasprotno pridržati z ustreznim ključem. Odstranite odvečno količino olja iz navojnega spoja.

## 7.4 Motnje delovanja

### POZOR

#### Poškodba gonila

- Pri vseh motnjah na gonilu je potrebno pogon takoj zaustaviti.

| Motnje na gonilu                          |   |   |
|---|---|---|
| Motnja                                    | Možen vzrok   | Odpravljanje                                    |
| Neobičajni zvoki, nihaji                  | Premalo olja ali poškodbe ležajev ali poškodbe ozobljenja | Posvetujte se z NORD-servisom                   |
| Olje izteka iz gonila ali iz motorja      | Okvarjeno tesnilo   | Posvetujte se z NORD-servisom                   |
| Olje izteka iz odzračevanja               | Neustrezen nivo olja                                      | Uporabite izravnalno posodo za olje (opcija OA) |
|   | Napačno, zamazano olje                                    | Menjava olja                                    |
|   | Neugodni delovni pogoji                                   | Posvetujte se z NORD-servisom                   |
| Gonio s preveč segreva                    | Neugodni pogoji vgradnje ali okvara gonila                | Posvetujte se z NORD-servisom                   |
| Udarec pri zagonu, vibracije              | Okvarjena sklopka motorja                                 | Zamenjava elastomera-zobatega obroča            |
|   | Razrahljana pritrditev gonila                             | Privijte pritrdilne vijke na motorju in gonilu  |
|   | Okvarjen gumijasti element                                | Zamenjajte gumijasti element                    |
| Odgonska gred se ne vrati, motor se vrati | Lom v gonilu  | Posvetujte se z NORD-servisom                   |
|   | Okvarjena sklopka motorja                                 |   |
|   | Krčni obroč spodrsava                                     |   |

Tabela 15: Pregled motenj delovanja

## 7.5 Puščanje in tesnost

Gonila so, z namenom mazanja gibljivih delov, napolnjena z oljem ali mastjo. Tesnila preprečujejo iztekanje maziva. Absolutna tesnost tehnično ni možna, ker je npr. določen film maziva na tesnilnih obročih gredi nujno potreben za dolgotrajno tesnjenje. V območjih odzračevanja lahko npr. izhaja funkcionalno pogojeno oljna para in je vidna v obliki oljne meglice. Pri labirintrnih tesnilih, mazanih z mastjo, kot so tesnilni sistemi Taconite, uporabljena mast načeloma uhaja iz tesnilne reže. Takšno navidezno puščanje ne pomeni napake.

Ustrezno s preizkusnimi pogoji po DIN 3761 se netesnost določa s medijem, ki se tesni, s preizkusom časa v katerim se pojavi funkcionalno pogojena vlaga na tesnilnem robu in povzroča kapljanje medija. Iz tega sledeče pridobljena količina se smatra za puščanje.

| Definicija puščanja v po DIN 3761 v smislu uporabe |   |                             |                                     |              |              |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Pojem  | Pojasnitev  | Tesnilni obroč gredi        | Na IEC-adapterju                    | Utori ohišja | Odzračevanje |
| tesni  | ni videti vlage   | Ni motnje.                  |                                     |              |              |
| vlaga  | film vlage, lokalno omejen (ni površina)                                | Ni motnje.                  |                                     |              |              |
| mokrota  | film vlage je preko sestavnega dela                                     | Ni motnje.                  | Preverite, ali je potrebno tesnilo. | Ni motnje.   |              |
| izmerljivo puščanje                                | prepoznan curek, kaplja   | Priporočljivo je popravilo. |                                     |              |              |
| Začasno puščanje                                   | kratkotrajne motnje tesnilnega sistema ali iztekanje med transportom *) | Ni motnje.                  | Preverite, ali je potrebno tesnilo. | Ni motnje.   |              |
| Navidezno puščanje                                 | navidezno puščanje, npr. z umazanjem, namazanjem tesnil                 | Ni motnje.                  |                                     |              |              |

**Tabela 16: Definicija puščanja po DIN 3761**

\*) Dosedanje izkušnje so pokazale, da se vlaga oz. mokrota tesnilnih obročkov gredi v nadaljevanju puščanja sama odpravi. Zato v nobenem primeru ne priporočamo zamenjavo v tem stanju. Vzrok za trenutno vlažnost je lahko npr. manjši delec pod tesnilnim robom.

## 7.6 Nasveti za popravila

Če imate vprašanja za naše tehnike in serviserje, prosimo, pripravite podatke o natančnem tipu gonila (tipska tablica) in številko naročila. Te navedbe se nahajajo na tipski tablici.

### 7.6.1 Popravila

Pri popravilu odstranite vse neoriginalne dele z gonila oz gonila z motorjem. Ne prevzemamo jamstva za event. dodatne dele kot npr. dajalnik vrtljajev, dodatni ventilator

V primeru popravila je potrebno napravo poslati na sledeči naslov:

**Getriebbau NORD GmbH & Co. KG**  
**Serviceabteilung**  
Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargteheide



### Informacije

Po možnosti opišite vzrok za poslano sestavni del/napravo. Dodajte podatke za kontaktno osebo, za vprašanja.

To je pomembno, da se čas popravila skrajša, kolikor je to mogoče.

### 7.6.2 Spletne informacije

Dodatno lahko najdete priročnike in navodila na naši spletni strani, v razpoložljivih jezikih:  
[www.nord.com](http://www.nord.com)

## 7.7 Garancija

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe osebja ali materialno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, napak pri upravljanju ali nepravilne uporabe. Garancija ne velja za vse obrabne dele kot npr. tesnilni obroči gredi

## 7.8 Kratice

|                |  |                      |  |
|----------------|--|----------------------|--|
| <b>2D</b>      | Proti prahu in eksploziji zaščiteno gonilo,<br>cona 21                                 | <b>F<sub>R</sub></b> | Radialna prečna sila   |
| <b>2G</b>      | Proti prahu in eksploziji zaščiteno gonilo,<br>cona 1                                  | <b>F<sub>A</sub></b> | Aksialna sila  |
| <b>3D</b>      | Proti prahu in eksploziji zaščiteno gonilo,<br>cona 22                                 | <b>H1</b>            | Maziva za živilsko industrijo  |
| <b>ATEX</b>    | <b>AT</b> mosphrèes <b>EX</b> plosible   | <b>IE1</b>           | Motorji s standardnim učinkom  |
| <b>B5</b>      | Pritrditev s prirobnico s skoznjimi izvrtinami   | <b>IE2</b>           | Motorji z visokim učinkom  |
| <b>B14</b>     | Pritrditev s prirobnico z navojnimi izvrtinami   | <b>IEC</b>           | International Electrotechnical Commission                                      |
| <b>CLP PG)</b> | Mineralno olje   | <b>NEMA</b>          | National Electrical Manufacturers Association                                  |
| <b>CLP HC</b>  | Sintetično polialfaolefinsko olje  | <b>IP55</b>          | International Protection   |
| <b>CLP PG</b>  | Sintetično poliglikolno olje   | <b>ISO</b>           | Internationale Organisation für Normung  |
| <b>cSt</b>     | Centistoke   | <b>pH</b>            | pH-vrednost  |
| <b>CW</b>      | V smeri ure, desno vrtenje   | <b>PSA</b>           | Osebna zaščitna oprema   |
| <b>CCW</b>     | V nasprotni smeri ure, levo vrtenje  | <b>RL</b>            | Smernice   |
| <b>°dH</b>     | trdota vode v stopinjah, nemška trdota<br>$1^{\circ}\text{dH} = 0,1783 \text{ mmol/l}$ | <b>UKCA</b>          | UK Conformity Assessed (oznaka skladnosti<br>za proizvode za Veliko Britanijo) |
| <b>DIN</b>     | Deutsches Institut für Normung   | <b>VCI</b>           | Volatile Corrosion Inhibitor   |
| <b>E</b>       | Esterno olje   | <b>VG</b>            | Viskoznotna skupina  |
| <b>EG</b>      | Evropska skupnost  | <b>WN</b>            | Dokumentacija podjetja Getriebbau NORD   |
| <b>EN</b>      | Evropski standardi   |                      |  |

## Kazalo

|   |                            |    |
|---|----------------------------|----|
| <b>A</b>                                | nsd tupH.....              | 19 |
| Aktiviranje odzračevanja.....           | 41                         |    |
| <b>D</b>                                | Obremenitev .....          | 22 |
| Dolgotrajno skladiščenje.....           | 18                         |    |
| <b>E</b>                                | Odstranitev materiala..... | 53 |
| Električni priključek .....             | 40                         |    |
| Elektromotor .....                      | 40                         |    |
| <b>G</b>                                | Odzračevanje.....          | 41 |
| Generalni remont.....                   | 52                         |    |
| GRIPMAXX™ .....                         | 29                         |    |
| <b>H</b>                                | Opcija H66 .....           | 24 |
| Hladilna naprava.....                   | 37                         |    |
| Hladilna zanka .....                    | 44                         |    |
| Hrup pri obratovanju .....              | 48                         |    |
| <b>I</b>                                | Opcija M:.....             | 29 |
| Intervali pregledovanja .....           | 47                         |    |
| Intervali vzdrževanja.....              | 47                         |    |
| <b>K</b>                                | Opcije .....               | 14 |
| Količine maziva.....                    | 70                         |    |
| Krčni obroč .....                       | 27, 29                     |    |
| <b>M</b>                                | <b>P</b>                   |    |
| Mast za valjčne ležaje .....            | 70                         |    |
| Mazalna naprava .....                   | 42, 51                     |    |
| Mazanje ležajev .....                   | 52                         |    |
| Maziva .....                            | 70                         |    |
| Menjava olja .....                      | 51                         |    |
| Montaža.....                            | 19                         |    |
| Motnje .....                            | 74                         |    |
| Motor.....                              | 40                         |    |
| <b>N</b>                                | Popravila .....            | 76 |
| Naknadno mazanje.....                   | 50                         |    |
| Naslov .....                            | 76                         |    |
| Natična gonila .....                    | 24                         |    |
| Navojni spoj gibke cevi .....           | 73                         |    |
| Nivo olja .....                         | 41                         |    |
| <b>O</b>                                | Postavitev .....           | 19 |
| Obremenitev .....                       | 22                         |    |
| Odstranitev materiala.....              | 53                         |    |
| Odzračevalni vijak.....                 | 52                         |    |
| Odzračevanje.....                       | 41                         |    |
| Opcija H66 .....                        | 24                         |    |
| Opcija M:.....                          | 29                         |    |
| Opcije .....                            | 14                         |    |
| <b>P</b>                                | Površinska obdelava        |    |
| nsd tupH .....                          | 19                         |    |
| Pravilna namenska uporaba .....         | 11                         |    |
| Preverjanje cevi .....                  | 50                         |    |
| Preverjanje nivoja olja.....            | 49                         |    |
| Priprava za navlek .....                | 22                         |    |
| Puščanje .....                          | 75                         |    |
| <b>S</b>                                | Servis .....               | 76 |
| Splet .....                             | 76                         |    |
| Standardni motor .....                  | 34                         |    |
| <b>T</b>                                | <b>V</b>                   |    |
| Tesnilni obroč gredi.....               | 52                         |    |
| Tipi gonil.....                         | 14                         |    |
| Tipska tablica .....                    | 16                         |    |
| Transport.....                          | 12, 17                     |    |
| <b>V</b>                                | Varnostna opozorila .....  | 11 |
| Vizualni pregled .....                  | 48                         |    |
| Vizualni pregled gibkih cevi .....      | 50                         |    |
| Votla gred z GRIPMAXX™ (opcija M) ..... | 29                         |    |
| Vzdrževalna dela                        |                            |    |
| Mazalna naprava.....                    | 50                         |    |

---

|  |    |                        |    |
|--|----|------------------------|----|
| Menjava olja.....                        | 51 | Vizualni pregled.....  | 48 |
| Naknadno mazanje VL2, VL3, W in AI/AN 50 |    | Vzdrževanje .....      | 76 |
| Netesnosti .....                         | 48 | <b>Z</b>               |    |
| Odzračevalni vijak.....                  | 52 | Zagonski čas .....     | 45 |
| Preverjanje hrupa delovanja .....        | 48 | Zaščitni pokrovi ..... | 31 |
| Preverjanje nivoja olja.....             | 49 | Zatezni momenti .....  | 73 |
| Tesnilni obroč gredi.....                | 52 |                        |    |

**Headquarters**  
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG  
Getriebebau-Nord-Str. 1  
22941 Bargteheide, Deutschland  
T: +49 45 32 / 289 0  
F: +49 45 32 / 289 22 53  
[info@nord.com](mailto:info@nord.com)